Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część CIII. — Wydana i rozesłana dnia 31. grudnia 1910.

Treść: M 244. Rozporządzenie, którem zezwala się używać do urzędowego badania ilości brzeczki piwnej kontrolnego przyrządu mierniczego do brzeczki piwnej Waldek & Wagner i podaje się do wiadomości jego opis oraz przepis używania.

244.

Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 22. grudnia 1910,

którem zezwala się używać do urzędowego badania ilości brzeczki piwnej kontrolnego przyrządu mierniczego do brzeczki piwnej Waldek & Wagner i podaje się do wiadomości jego opis oraz przepis używania.

Na zasadzie postanowienia § 19., części I. rozporządzenia cesarskiego z dnia 17. lipca 1899, Dz. u. p. Nr. 120, zezwala się w porozumieniu z królewsko-węgierskiem Ministerstwem skarbu używać do urzędowego badania ilości brzeczki piwnej kontrolnego przyrządu mierniczego do brzeczki piwnej Waldek & Wagner stosownie do postanowień umieszczonej poniżej instrukcyi.

Browary, w których wytworzoną ilość brzeczki piwnej ma się badać urzędownie zapomocą tego przyrządu, oznacza Ministerstwo skarbu. Potrzebnych przyrządów wraz z przyborami dostarczy tym browarom po raz pierwszy Zarząd skarbowy bezpłatnie z dostawą do ostatniej stacyi kolejowej, pozostają one jednak własnością skarbu. Koszta dalszego przewozu i ustawienia oraz ewentualnych napraw i późniejszych uzupełnień ma ponieść przedsiębiorca browaru.

Rozdzial I.

Opis kontrolnego przyrządu mierniczego do brzeczki piwnej Waldek & Wagner.

a) Opis części składowych przyrządu.

Kontrolny przyrząd mierniczy do brzeczki piwnej Waldek & Wagner, przedstawiony w dołączonych rysunkach, składa się z następujących części:

A. Płyta podstawowa z pojemnikiem na naczynie na próbki dla kontroli wyższej wraz z konsolą na naczynia próbkowe, które się ustawia wolno (rycina I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI).

B. Mechanizm napędowy z liczydłem, tarczą kontrolną i regulatorem czasu (rycina I, II, III. VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII. XVIII, XXV).

C. Zamkniecie zewnętrzne (rycina II. III. IV, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV, XV, XX, XXVI, XXIX).

D. Suwak obrotowy (rycina II. III. V, VII, VIII. X, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII).

E. Stagiew (rycina II, III, V, X, XXVI, XXVIII). F. Przewód próbek wraz z cedzidłem do chmielu

(ryc. X, XXXIII).

G. Naczynia na próbki przedpędu, kontroli wyższej i kontroli zwyczajnej (rycina I, III, V, VI, VIII, X, XI).

H. Skombinowany kurek kanalowy i nastrzykowy wraz z baterya nastrzykową (rycina II, III, VII, VIII, X, XXI, XXII, XXIII, XXIV).

Jako przynależne do przyrzada przybory sa j dolaczone: waga wraz z garniturem cieżarków (cieżarki dokładne, używane w publicznym obrocie handlowym), skrzynka ochronna i stół ścienny, karbnik, tudzież deska na klucze i zatyczka panwiowa.

na próbki dla kontroli wyższej i konsola.

Płyta podstawowa z lanego żelaza 1 (X), przyśrubowana mocno i zupełnie nieprzesuwalnie do dostatecznie osadzonego cokołu 2, dźwiga wszystkie cześci przyrzadu kontrolno-mierniczego do brzeczki piwnej z wyjatkiem wodzidła sworzenia zapadkowego przy mechanizmie do zamykania panwi. Do płyty podstawowej sa przyśrubowane pojemnik 3 na naczynie na próbki dla kontroli wyższej oraz konsola 4, służaca do ustawienia naczynia na próbki przedpedu i naczynia dla kontroli zwyczajnej.

Pojemnik z żelaza lanego, o podwójnych ścianach, ukształtowany na zewnatrz czworokatnie, zaniykany zapomoca drzwiczek 5 dźwiga na odlanej z boku konsoli 6 suwak obrotowy G, a poniżej niej łożysko 7 dla wodzidla wału mimośrodu 8. Naprzeciw zawieszonych na dwóch zawiasach 9, 10 drzwiczek 5, których otwieranie jest ograniczone lanym oporkiem 11, znajduje sie na zewnetrznej ścianie pojemnika 3 kryza 12 (XI, XIII, XIV), služaca do umocowania puzdra napędowego II.

W pochyłem dnie pojemnika 3 jest wycięty podłużny otwór odplywowy 13 (I, III). Ściana wewnetrzna pojemnika kończy się powyżej dna pojemnika w celu stworzenia połączenia między przestrzenia zewnetrza i wewnetrzna. Na sklepionej pokrywie pojemnika 3 odlana jest owalna kryza dla umocowania uchodzącej do pojemnika rury 69 (I. III. V. VII. VIII. XXVII. XXVIII). którą odpływają próbki dla kontroli wyższej.

Zapomocą owalnej kryzy, znajdującej się poniżej konsoli, przychodzi do skutku połączenie kurka kanałowego O z zewnętrzną przestrzenia próżna pojemnika 3.

B. Mechanizm napedowy z liczydłem, tarcza kontrolna i regulator czasu.

Wewnątrz puzdra napędowego H z żelaza lanego o ksztalcie cylindra ułożony jest poziomo wał napędowy 15. poruszany ręcznie zapomocą korby 14 (XII). Na tylnym jego końcu umocowana jest tarcza korbowa 18, zaopatrzona kółkiem zaporowem 16 i zapadką 17. wraz z czopem korbowym 19. na którym jest nasadzony drążek korbowy 21. będący w związku z dźwignią suwaka obrotowego 20 (III. XXVIII). Na przednim końcu wału 15 zaklinowana jest korba napędowa 14.

Trzon korbowy 21 porusza się wewnatrz wciecia. które w stanie spoczynku przyrzadu jest zamkniete przykrywa. W najniższem miejscu puzdra napedowego II znajduje sie otwór reczny (XII, XIII, XIV). zamkniety przykrywa.

Puzdro napedowe H jest zamkniete zapomoca A. Płyta podstawowa, pojemnik na naczynie nasady K. przymocowanej śrubanii. Przed nasada ta znajduje się pokrywa 23 (XI. XVI). która w celu obserwowania wskazówek liczydła L (XVII) i tarczy kontrolnej 24 jest zaopatrzona 2 wykrojami.

> Wewnatrz nasady K mieści sie koło wieńcowe 25. złaczone stale klinami z walem napedowym 15; na niem umieszczone jest liczydło L. służące do rejestrowania badanych warek.

> Liczydło L (XI. XII. XVII) składa się z dwóch tarcz mosieżnych 26, 27, drobno uzebionych, z ktorych tylna 26 jest stale złaczona z kolem wieńcowem 25 zapomoca śrubki, podczas gdy tarcza przednia 27. zaopatrzona podziałka, obraca sie luźnie na piastach 28 tarezy tylnej 26. Obie tareze zaczepiaja wspólnie o koło wolne 29, znajdujące się wewnatrz nasady K. Ponieważ przednia tarcza zebata 27 obracajaca sie swobodnie, posiada o jeden zab wiecej aniżeli tarcza tylna 26. przeto tarcza przednia 27 pozostaje wskutek wspólnego zaczepiania o koło wolne 29 przy dwukrotnym obrocie o dwa wciecia zebowe w tyle w stosniku do tylnej tarczy zebatej 26.

> Ponieważ każde badanie wymaga dwukrotnego obrotu wału napędowego 15. a tem samem także tymej tarczy zebatej 26. przeto każde badanie powoduje przesunięcie wzajemnego położenia obu tarcz zębatych 26. 27. o dwa zęby. Obwód tarczy przedniej 27 jest podzielony zapomocą podziałki na 65 równych odstępów, oznaczonych cyframi bieżacymi. z których każda obejmuje dwa wcięcia zebowe. Ostrze wskazówki 30. znajdującej się przed kołem wolnem 29. wskazuje w stanie spoczynku przyrzadu zawsze dokładnie jedną z przedziałek tarczy przedniej 27 i podaje w obrębie granic od 0 do 64 ilość przeprowadzonych badań.

> Tarcza kontrolna (XI. XV XVII). Koło wieńcowe 25, zaopatrzone 16 zębami, zaczepia przy stosunku przenośni 1 do 4 o zaklinowana na wale mimośrodu 8. tarczę w kształcie łuku zebatego 31. która dźwiga na swej powierzelni przedniej tarcze kontrolną 24. służącą do wskazywania każdoczesnego położenia przyrzadu. Na tarczy tej jest wyrytych sześc przedziałek, oznaczonych bieżaco od A do F.

> Następujący szemat przedstawia znaczenie poszczególnych liter:

> > A. Położenie kontrolne;

B. Polożenie do wyjęcia naczynia dla kontroli wyższej podczas urzędowego badania warki:

wyższej podczas cechowania:

D. Ukończenie badania urzedowego i płukanie w kierunku do panwi;

E. Płukanie w kierunku do stagwi;

F. Położenie kanałowe (stan spoczynku przyrzadu).

Do wskazywania poszczególnych położeń służy wskazówka 33, wpuszczona w kryże nasady K.

Na tylnej powierzchni tarczy w ksztalcie łuku zebatego 31 znajduja się dwa otwory 34, 35 (XVII) w celu samoczynnego zamykania napedu w ten sposób, iż sztyft zatyczkowy 36 (VI, VII, VIII, X, XI), obciażony naciskiem spreżynowym, zaczepia w położeniach B i D automatycznie o te otwory. Dopiero po wyciagnieciu sztyftu zatyczkowego jest umożliwiony dalszy ruch napedu.

Regulator czasu (XI. XII. XXV). Na pokrywie zamykającej 23 nasady k jest odlany walec z przykręconą tarczą 37, w którym porusza sie urzadzenie N. złaczone stale kliuami z wałem napedowym 15, służące do zyskiwania czasu, potrzebnego dla dopływu i wypływu próbek. Tylna ściana walca posiada cztery otwory 38, rozmieszczone odpowiednio do każdorazowych pełnych otworów w przekroju kanałów suwaka obrotowego. Po każdym obrocie wału papedowego 15 o 90 stopni zaczepia sztyft zatyczkowy 39, obciążony naciskiem sprężynowym. samoczynnie o otwory 38 celem zastanowienia napedu przyrzadu.

Zamknięcie napędu składa się z dwóch sztyftów zatyczkowych 39, 40, z których sztyft tylny 39, obciażony naciskiem sprężynowym, porusza się wewnatrz nasady 41, zaopatrzonej w zwoje, podezas gdy sztyft przedni 40 jest stale zlaczony z nasada 41. W tylnej części nasady 41 sa umieszczone w celu ograniczenia skoku sztyftu zatyczkowego dwa wpusty podłużne 42, w których suwają się oba końce klina 43, przechodzącego przez sztyft zatyczkowy.

Ruch postepowy i wsteczny nasady 41, zabezpieczonej przed obracaniem się przez dwa sztysty 44 i zaopatrzonej oporkiem, odbywa się zapomoca koła ślimakowatego 45 i ślimaka 46. Powyżej tego ostatniego znajduje się tryb katowy 47, dający sie recznie poruszać korbą 48.

Skoro jeden z otworów 38. znajdujących się na tylnej ścianie walca. stanie naprzeciw sztyftu zatyczkowego 39. zapada sztyft ten wskutek nacisku sprężyny automatycznie, przez co napięcie sprężyny zostaje zniesione. Dopiero po uwolnieniu sztyftu zatyczkowego 39 jest możliwy dalszy ruch napędu. Uwolnienie sztyftu następuje przedewszystkiem przez poruszenie małej korby recznej 48 w kierunku przeciwnym do wskazówki zegarowej aż do granicy oporka 49. przyczem przedni sztyft zatyczkowy 40 zaczepia o odpowiadający mu podłużny otwór 50 laczonych rycinach wskutek swych niewielkich roz-

C. Położenie do wyjecia naczynia dla kontroli (XI. XII. XVI) w tarczy walca zamykającej 37. Odpowiednio do czterech położeń zamkniecia napedu sa wyrobione cztery takie otwory 50.

> Szczególny kształt tych ostatnich zezwala tylko na ściśle ograniczony ruch wału napedowego 15. potrzebny w tym celu, aby tylny sztyft zatyczkowy 39 wydobyć z miejsca przytrzymania celem ponownego napiecia spreżyny. Przez obrócenie korby 48 na prawo porusza sie nasade 41 w tył aż do granicy oporka 49, przez co uzyskuje sie ponowne napiecie spreżyny, a równocześnie z tem uwolnienie przedniego sztyftu zatyczkowego '40.

C. Zamkniecie zewnetrzne.

Na wale mimośrodu 8, poruszanym tarcza w kształcie łuku zebatego 31 (XI. XV), sa utwierdzone zapomoca klinów trzy mimośrody 51 i tarcza nieokrągła 51 α. które poruszają się w osobnym przedziale puzdra napędowego II. Dokoła każdego z tych trzech mimośrodów 51 umieszczony jest kabłak mimośrodowy 52 (XIV), a dokoła tarczy 51 a (XIII) kabłak 52 a, poruszany zapomoca spreżyny ciagłej 58. których ruch w góre i na dół bywa powodowany cześcia przez mimośrody 51 cześcią przez tarcze 51 a i odbywa się ściśle w kierunku pionowym wskutek wodzideł 53, 54, umieszczonych u gorv i na dole Sworzenie 55, 56, poruszające się w tych wodzidłach 53, 54. sa tak złaczone z kabłakami mimośrodowymi 52 i 52a. iż sworzenie dolne 56 służą jedynic za wodzidło, podczas gdy górne sworzenie przewodowe 55. zaopatrzone zwojami i nakretka przeciwna 57, sa przeznaczone do nastawiania połaczonych z nimi mechaniczuych zamknieć zewnetrznych na wymagane długości. Rury ochronne, a zarazem przewodowe dla mechanicznych zamknieć zewnętrznych I. II. III. W sa umocowane w górnej części puzdra mimośrodowego.

Zamknięcie II i IV wpływają na swobode ruchów kurka kanałowego O. względnie kurka nastrzykowego N. a każde z nich składa się z drażka (II). umieszczonego w rurze ochronnej.

Zamkniecia I i III służa do wiazania urzadzenia zamykajacego panew względnie do wiązania zawory suwaka obrotowego 59 (II. XXVI) i składają się z prostych drażków, połączonych zapomocą gietkich wałów i otoczonych rurami ochronnymi i przewodowymi.

Zamknięcie suwaka obrotowego III jest stale umieszczone na przyrządzie. Rura ochronna posiada na swym górnym końcu dwie przylutowane opaski 60 (XXVI. XXIX), pomiędzy które zaczepia kryza 61 (XXVI, XXVIII, XXIX), przyśrubowana do dźwigni suwaka obrotowego 20. przez co zapobiega sie nicuprawnionemu odchylaniu w tył urzadzenia zamykajacego III; ponadto łożysko kulowe, które umożliwia powyższe zaczepienie po wyłączeniu opaski. (Łożysko kulowe nie jest uwidocznione w dotowego G nastepuje przez zaczepienie sworzenia zapadkowego 62 o otwór, wywiercony w zaworze 59 i w czopie suwaka obrotowego.

Zamkniecie I przynależne do urzadzenia zamykającego panew przystosowuje się wedle miejscowych stosunków do istniejacych zamknieć panwi przy trafneni użyciu opisanego powyżej urzadzenia przytrzymującego.

Przed trzema mimośrodami 51 i tarcza 51 a znajduje sie kółko zapadkowe 63 (XI, XV) dla zapobieżenia obrotowi na lewo korby mimośrodowej 64,

dajacej sie nasadzać na wał 8.

Na tylnym końcu ma wał 8 tarczę z wycięciem 65 (VI, VII, X, XI), która zapobiega w ten sposób nieuprawnionemu otwieraniu drzwiczek pojemnika 5, iż nasada, połączona z zawiasą drzwi 9, da się obracać tylko w położeniu B przyrządu w obrebie tarczy z wycieciem 65, przez co umożliwia sie otwarcie drzwiczek bez rozluźnienia zawiasy 9, zostającej pod zamkujęciem kontroli wyższej.

D. Suwak obrotowy.

Następujące naprzemian napełnianie stagwi płynem, przeznaczonym do badania, i odpuszczanie tegoż do naczyń próbkowych odbywa się zapomocą suwaka obrotowego G (XXVI do XXXII). Czop jego (kruczek) posiada wspólny kanał rozszerzający się u góry dla dopływu i wypływu badanej cieczy i jest zaopatrzony dwoma komorami 66, które umożliwiają samoczynne smarowanie suwaka obrotowego G. Przymocowanie czopa uskutecznione jest zapomocą nakretki 68 (XXVI, XXIX), ochronionej kapturkiem 67. Puzdro suwaka obrotowego spoczywa na słupie, zaopatrzonym kryzą czworokątną, wewnątrz którego przeprowadzony jest kanał dopływowy dla płynu badanego. W puzdrze suwaka obrotowego są odlane cztery kanały o przekroju czworobocznym (XXVII), z których górny uskutecznia połączenie ze stagwia, i to przy każdem położeniu kurka wskutek rozszerzenia kanalu czopowego, podczas gdy trzy dolne otwierają się lub zamykają stosownie do położenia czopa.

Kanał środkowy służy dla dopływu cieczy badanej do stagwi, podczas gdy oba kanały boczne pośredniczą w wypływie zawartości stągwi do naczyń próbkowych, a mianowicie przez rurę miedziana 69 do naczynia dla kontroli wyższej, stojącego w pojemniku 3, a przez rurę miedzianą 70 do wolno stojacego naczynia na przedpęd względnie na próbkę dla kontroli zwyczajnej. Obie rury miedziane 69, 70 są ułożone zupełnie symetrycznie i wygięte wysmukle

ku górze.

Rura wypływowa 69 prowadzaca do naczynia dla kontroli wyższej uchodzi powyżej tegoż do wnetrza pojemnika 3 i jest z nim stale złaczona zapomocą owalnej kryzy. Rura odpływowa 70 jest

miarów.) Zatrzymanie recznego ruchu suwaka obro- dzwon ochronny 71 (XXVII, XXVIII) dla otwartej nasady, przylutowanej do pokrywy naczynia dla kontroli zwyczajnej.

> Odbywajace się naprzemian połaczenie górnego kanalu puzdra z jednym z trzech dolnych kanalów przychodzi do skutku zapomoca kanału czopowego przez ruch suwaka obrotowego G i bywa powodowane przez wznoszcnie się lub zniżanie dźwigni suwaka obrotowego 20, będacej w zwiazku z drażkiem korby 21.

> W dźwigni suwaka obrotowego 20 (XXVIII. XXX) jest wyżłobiony wpust, w którym zawora 59 (XXXI) może poruszać się do góry i na dół. Ruch jej jest ograniczony przez elastyczny sztyft 72 (XXVI. XXVIII). Jeżeli zawora 59 znajduje sie na dole, jest dźwignia suwaka obrotowego 20 stale złączona z czopem i da się zamknać przez mechaniczne zamkniecie zewnętrzne III. Jeżeli zawora 59 jest wyciagnieta ku górze, wowczas można uchylić połączeme miedzy czopem suwaka obrotowego a dźwignia tegoż 20.

> Reczne poruszanie czopa suwaka obrotowego może odbywać się zapomoca rekojeści 73 w obrębie istniejacych oporków, które odpowiadaja najwiekszemu przekrojowi kanałów przy przejściu.

> Wewnątrz muszli rękojeści 73 znaiduje sie odlana nasadka 22, która zezwala na reczne poruszanie czopa suwaka obrotowego tylko w wymaganym kierunku (położenie kanału czopowego w kierunku ku naczyniu wolno stojacemu).

> Wysuniecie zawory 59 ku górze może jednak mieć miejsce tylko wtedy, jeżeli sworzeń 62 zamkniecia zewnętrznego III stoi poza obrebem zapadniecia.

E. Stagiew.

Na puzdrze suwaka obrotowego jest przylutowana i stale przyśrubowana stagiew 74. Ma ona przekrój kolisty i jest otoczona zewnatrz warstwa odosobniającą z pochwą ochronną, której górny koniec rozszerza się w czarkę; ta ostatnia jest zaopatrzona upustem dla nadmiaru wody płuczkowej. Górny koniec stagwi jest zamknięty kapuzą do zdejmowania, która umożliwia nałożenie pewnego zamknięcia urzędowego. Kapuza zachodzi na koniec rury w ten sposób, że swobodny dopływ powietrza do wnętrza rury jest zapewniony, a wszelka manipulacya nieuprawniona, zwłaszcza zaś wprowadzanie wody, uniemożliwione.

Wymiary stągwi 74 oznacza się z uwzględnieniem stosunków miejscowych w każdym wypadku z osobna.

F. Przewód doprowadzający próbki wraz z cedzidłem do chmielu.

Na wewnętrznej stronie miejsca nawiercenia panwi wśrubowane jest cedzidło 75 (X). Gładko wy polerowana, miedziana rura łaczaca 76 miedzy panwią i przyrządem (rura doprowadzająca probki) poprowadzona wolno i ma na swym końcu dolnym o szerokości 20 milimetrów w świetle i grubości kanałowy () i kurek nastrzykowy N do suwaka obrotowego G. W miejscu najniższem, łatwo dostepnem właczone jest cedzidło do chmielu 85 (X, XXXIII), składające się z metalowego cylindra próżnego z wstawionem sitkiem blaszanem 86 w kształcie walca.

Przez usunięcie górnego przyśrubowania 87, które zapomoca wpuszczonego drażka mosieżnego 89 przyciaga dno 88 cylindra, można wysunać dno cylindra 88 wraz z sitkiem cylindrycznem 86 celem wyczyszczenia.

Nasada, znajdujaca sie na dnie 88, jest przeznaczona do doczepienia weża bateryi nastrzykowej, aby także w położeniu F przyrządu umożliwić przepłukanie rury przewodzacej próbki 76 w kierunku ku panwi.

W tym celu zaśrubuwuje się dołaczony talerz z drazkiem mosiężnym 89 po wyjęciu sita z cedzidla do chmielu i zapobiega przez to dopływowi wody płuczacej w kierunku do aparatu, względnie do odpływu kurka kanałowego.

F. Naczynia na próbki.

Do chwytania próbek, odpływajacych ze stagwi 74, służa cztery naczynia, z których jedno pomalowane, z blachy białcj, o pojemności 5.75 litra jestprzeznaczone naprzedped. Ztrzech innych naczyń, o pojemności po 4.6 litra, wykonanych z rur mosieżnych, ciągniętych i wewnątrz pobielonych, służą dwa dla kontroli wyższej, a trzecie dła kontroli zwyczajnej.

Naczynie na przedped i naczynie na próbke dla kontroli zwyczajnej ustawia się w czasie badania naprzemian na konsoli 4, przyśrubowanej do płyty podstawowej, podczas gdy z obu naczyń na próbki dla kontroli wyższej, oznaczonych znakami S. K. l i S. K. II. umieszcza się za każdym razem tylko jedno naczynie wewnatrz pojemnika 3.

Pierwsze napełnienie stągwi wylewa się do podstawionego naczynia na przedpęd, drugie napełnienie do naczynia dla kontroli wyższej, wstawionego do pojemnika 3, a trzecie napełnienie do naczynia na probke dla kontroli zwyczajnej, ustawionego na konsoli 4 w miejscu, gdzie stało naczynie na przedped.

Przy trzech mosieżnych naczyniach na próbki znajduje się przynitowana i przylutowana nasada z czworobocznym otworem dla wsunięcia rączki, służącej za rękojeść przy przenoszeniu naczyń próbkowych.

Do każdego z tych naczyń należy także pokrywka, a mianowicie do naczynia dła kontroli zwyczajnej pokrywa z nasadka i przywieszonym kapturkiem, a do naczynia dla kontroli wyższej pokrywa kształtu płaskiego.

G. Skombinowany kurek kanalowy i nastrzykowy wraz z bateryą nastrzykową.

(XXI do XXIV), złączonych w jedną sztukę i przy- skutku zapomocą ruchomego weża. Czop kurka

ścian, wynoszacej 1 milinetr, prowadzi przez kurek śrubowanych z jednej strony do rury 76. doprowadzającej próbki z panwi na brzeczke do przyrzadu. a z drugiej strony bezpośrednio do suwaka obrotowego G. Kurek kanalowy O ma na celu rychłe przestawienie przyrzadu w położenie kontrolne A przy rozpoczeciu klarowania. Dwa jego przeciwległe ramiona sa ustawione w kierunku rury doprowadzajacci próbki 76. Z trzeciem ramieniem łaczy sie rura miedziana 77 (VII, VIII, X), która uchodzi do zewnetrznej przestrzeni próżnej pojemnika 3 (V) i powoduje odpływ brzeczki, znajdującej sie w panwi przedwcześnie, przez cokół podstawowy 2 na bruk warzelni.

Czop kurka kanałowego O dźwiga tarcze zapadkowa 78, zaopatrzoną w dwa wcięcia (XXII, XXIV). Jedno z tych wcieć służy przy zaczepieniu zamkniecia II do ustalenia czopa, dajacego sie przestawić o 45°, w celu połączenia panwi na brzeczkę z suwakiem obrotowym G, drugie zaś dla połaczenia panwi na brzeczkę z odpływem z pojemnika 3. W pierwszym wypadku zaczepia sworzeń zapadkowy zamkniecia II o odnośne wciecie tarczy zapadkowej 78 na krótki czas przed osiagnieciem położenia kontrolnego A; zaczepienie to utrzymuje się przez czas położeń pośrednich B i C aż na krótko przed osiagnieciem położenia pośredniego D, zaś w drugim wypadku zaraz po skończeniu się położenia pośredniego D przez czas polożenia pośredniego E i połoženia kanalowego F až na krótko przed skończeniem sie krażenia. Tylko w położeniu pośredniem D i na krótko przed osiągnięciem położenia kontrolnego A da sie czop kurka kanałowego O poruszać recznie.

Do recznego ustalenia powyższych połaczeń dodany jest do kurka kanalowege sztyft utwierdzajacy 83, przymocowany na łańcuszku.

Napięcie łańcuszka, połączonego z kluczem kurkowym 79 i z korbą mimośrodu 64, zapobiega zaniedbaniu rychłego przełożenia czopa kurka kanałowego na krótki czas przed osiągnięciem położenia kontrolnego A.

Mechanizm wskazówkowy (XXII), zaopatrzony literami 1 i D F i znajdujacy sie poniżej klucza kurkowego 79, uwidocznia każdorazowe położenie kurka kanalowego O, a mianowicie oznacza, analogicznie do wskazówek tarczy kontrolnej 24, położenie A połączenie panwi z suwakiem obrotowym G, położenie D F połączenie panwi na brzeczke z pojemnikiem 3, a wzglednie z brukiem warzelni.

Kurek nastrzykowy N, przyśrubowany do kryzy słupka suwaka obrotowego, służy do czyszczenia stągwi 74 i należących do przyrządu przewodów na ciecze. Co do ustawienia ramion jest urzadzenie kurka nastrzykowego N równe urządzeniu kurka kanałowego O, tylko że trzecie ramię, skierowane prostokatnie na zewnątrz, służy do połaczenia z ba-Składa się on z dwóch kurków trójdrożnych teryą nastrzykową 80 (XXIII), przychodzącego do nastrzykowego N da się obracać zapomocą swego klucza 82 o 90° i umożliwia przez to połączenie panwi z przyrządem, a względnie panwi z bateryą nastrzykową 80, wreszcie bateryi nastrzykowej 80 ze stągwią 74.

Do recznego ustalenia tego połaczenia dodany jest do kurka nastrzykowego sztyft utwierdzający 84, umocowany na łańcuszku.

Jak to opisano przy kurku kanałowym O, uwidoczniane bywają poszczególne położenia na mechanizmie wskazówkowym (XXIII), oznaczonym literami A, D, E, a mianowicie oznacza:

1. połączenie panwi z przyrządem,

D. połączenie bateryi nastrzykowej 80 z panwią

E. połączenie bateryi nastrzykowej 80 ze stagwią 74.

Czop kurka nastrzykowego N dźwiga tarczę zapadkową 81 (XXIII, XXIV), zaopatrzoną wcięciem. o które zaczepia sworzeń zamknięcia zewnętrznego IV tak długo, dopóki trwałe połączenie między panwią i przyrządem ma być utrzymane, to jest podczas trwania położenia kontrolnego Δ aż do ukończenia urzędowego badania zawartości panwi (położenie pośrednie D).

W najniższem miejscu odgałęzienia, prowadzącego do bateryi nastrzykowej 80, jest umieszczony kureczek do spuszczania wody 90 (III, XXIII).

Baterya nastrzykowa składa się z nasady krzyżowej z żelaza lanego, zaopatrzonej kryza do umocowania; na nasadzie tej są przytwierdzone dwa kurki dla przewodu wody ciepłej, względnie zimnej, dalej wentyl dla doprowadzania pary i śruba holenderska dla doczepienia węża nastrzykowego.

b) Opis i sposób działania.

Przyrząd kontrolno-mierniczy do brzeczki piwnej Waldek & Wagner polega na zasadzie naczyń łaczących się. Po ukończeniu warzenia z chmielem stwarza się swobodną komunikacyę między panwia, w której odbyło się warzenie, a małem naczyniem (stągwią) i z ilości płynu, znajdującego się w tem naczyniu, wysnuwa się wniosek co do ilości płynu w panwi.

Dla ocenienia sposobu działania przyrządu należy odróżnie dwa położenia główne i trzy położenia pośrednie, znaczone na tarczy kontrolnej i określane według jej wskazówek. Położenia te są następujące:

Położenie główne F: Położenie kanałowe odznacza się tem. iż suwak obrotowy, urządzenie do zamknięcia pauwi i kurek nastrzykowy dają się poruszać ręcznie, podczas gdy kurek kanałowy jest zamknięty; nadto znajduje się dźwignia suwaka obrotowego w swem położeniu najwyższem,

nastrzykowego N da się obracać zapomocą swego a kanał czopowy suwaka jest skierowany ku wypłyklucza 82 o 90° i umożliwia przez to połaczenie wowi do wolno stojących naczyń na próbki.

Położenie główne 4: Położenie kontrolne znamionuje się tem. że suwak obrotowy, urządzenie do zamknięcia panwi, kurek nastrzykowy i kurek kanałowy są zamknięte; nadto znajduje się dźwignia suwaka obrotowego w swem położeniu najwyższem, a kanał czopowy suwaka jest skierowany ku wypływowi do naczynia na próbki dla kontroli wyższej.

Położenie pośrednie B, w którem wcięcie tarczy 65 stoi naprzeciw nasady, odlanej przy zawiasie drzwi 9.

Położenie pośrednie D, przy którem urządzenie do zamknięcia panwi, kurek kanałowy i kurek nastrzykowy dają się poruszać ręcznie, a suwak obrotowy jest jeszcze ciągle zamknięty.

Położenie pośrednie E, przy którem suwak obrotowy, urządzenie do zamkniecia panwi i kurek nastrzykowy dają się ręcznie poruszać, a natomiast kurek kanałowy jest zamkniety.

Ponadto należy odróżnić osm takich s mych faz, które wskutek zapadania sztyftu elastycznego 39 do otworów 38 są odgraniczone w tym celu. aby utrzymać pełny otwór w przekroju suwaka obrotowego dla dopływu i wypływu próbki cieczy.

Fazy te sa następujące:

Faza 1: Przypływ przedpędu do stągwi.

faza 2: Wypływ przedpędu do naczynia na przedpęd.

faza 3: Przypływ próbki cieczy do stagwi.

faza 4: Wypływ próbki cieczy do naczynia dla kontroli wyższej,

faza 5: Przypływ próbki cieczy do stągwi,

faza 6: Wypływ próbki cieczy do naczynia dla kontroli zwyczajnej,

faza 7: Polożenie E,

faza 8: Położenie F, względnie A.

Przejście od jednej fazy do drugiej, z których każda obejmuje 90°, może być osiągnięte tylko po wprowadzeniu w ruch regulatora czasu w sposób, opisany poniżej.

Uwolnienie sztyftu elastycznego odbywa się przez trwałe obracanie korby 48 na lewo, przyczem przedni sztyft zapadkowy 40 zaczepia równocześnie o leżący na przodzie otwór podłużny 50.

dają się poruszać recznie, podczas gdy kurek kanałowy jest zamknięty; nadto znajduje się dźwignia aż do granicy, następującej prawie bezpośrednio, suwaka obrotowego w swem położeniu najwyższem, należy wprawie w ruch korbę regulatora czasu przez zówki zegarowej) aż do oporka, przez co przedni sztyft zapadkowy 40 cofa sie wstecz, a spreżyna zostaje ponownie napieta.

Ponieważ fazy 1 i 5, 2 i 6, 3 i 7, 4 i 8 odpowiadają sobie, przeto okazuje się, że także przy fazach 7 i 8 konieczne jest wprowadzenie regulatora czasu w ruch, mimo, iż nie zachodzi do tego żaden powód, uzasadniony wzgledami kontrolno-technicznymi.

Położenie główne F zachodzi w chwili spoczynku przyrzadu kontrolno-mierniczego i trwa aż do przestawienia korby mimośrodu, które uskutecznia sie przy rozpoczeciu klarowania brzeczki z najbliższej następnej warki. Począwszy od tej chwili aż do rozpoczęcia się badania zapomocą przyrzadu, pozostaje tenże w położeniu głównem A, poczem przechodzi on w toku badaniu w położenie pośrednie B, przy końcu tegoż w położenie pośrednie D, a po dalszem poru szeniu napedu przez położenie pośrednie E do pierwotnego stanu spoczynku (położenia głównego F).

W położeniu głównem Futwierdza sworzeń urzadzenia zamykającego II kurek kanałowy, przestawiony przy położeniu pośredniem D, przez co przychodzi do skutku trwałe połączenie między panwia i brukiem warzelni zapomocą rury odpływowej 77. Aby jednak zapobiedz odpływowi znajdujacej sie w panwi wody brudnej lub chłodzaccj. a względnie zacieru przez te rurę odpływowa, należy zamkuąć w panwi ujście rury doprowadzającej próbki zatyczka panwiowa, dodana do przyrzadu, i to jeszcze przed wpuszczeniem tych cieczy do panwi.

Położenie główne A. Bezpośrednio przed rozpoczeciem klarowania należy usunać zatyczke panwiowa, wkrecić cedzidło, zamknać zamykadło panwi i przekręcić kurek nastrzykowy w położenie 1. Nastepnie należy przesunać czop suwaka obrotowego recznie w kierunku stale utwierdzonej zawory suwaka obrotowego, a te ostatnią zesunąć na dół, przez co uskutecznia się stałe połączenie między czopem suwaka obrotowego i jego zawora. Przez przełożenie nasadzonej korby mimośrodu 64, zostającej pod zamknięciem plombowem, o 180° przestawia się następnie przyrzad z położenia głównego F w położenie główne A, przyczem tarcza kontrolna przesuwa się samoczynnie z F na 4, a zawora suwaka obrotowego, urzadzenie do zamkniecia panwi oraz kurek nastrzykowy zostaja automatycznie zamkniete. W czasie przekładania korby mimośrodu 64, na krótko przed osiagnieciem położenia głównego A, w chwili, w której sworzeń zapadkowy zamknięcia II uwalnia czop kurka kanałowego, tak, iż ten może się poruszac, następuje napięcie łańcuszka, łączacego korbę mimośrodu 64 i klucz kurka kanałowego. Wymagane przełożenie korby mimośrodowej aż do przerwy wskutek chwytu sztyftu elastycznego 36.

trwałe obracanie jej na prawo (w kierunku wska-180° nie może być ukończone, dopóki nie uchyli sie naniecia łańcuszka przez przestawienie kurka kanałowego w położenie 1.

> Położenie 4 kurka nastrzykowego i kurka kanałowego ubezpiecza się następnie zapomocą sztyftu utwierdzającego recznie przed małymi przesunięciami, które sa jednak możliwe tylko w granicach istniejacych oporków.

> Opisane manipulacye mają odbyć się w tym celu, aby w następstwie przełożenia korby mimośrodu umożliwić chwyt zamknieć I. III, IV, to jest przy urządzeniu do zamknięcia panwi, przy suwaku obrotowym i kurku nastrzykowym, oraz aby przerwać wolne połaczenie panwi z rura odpływowa 77. Gdyby zaniechano przestawienie kurka kanałowego, wówczas wypływałaby zawartość panwi przez cokół przyrzadu na bruk warzelni tak długo, dopóki nie uchylonoby tego połączenia przez przestawienie kurka kanalowego.

> Po przestawieniu przyrzadu odejmuje sie korbe mimośrodu.

> Podczas następującego teraz procesu warzenia pozostaje przyrząd aż do podjęcia badania w położeniu głównem 4 (położeniu kontrolnem).

> Przy rozpoczecju badania usuwa sie nokrywke z wcięcia puzdra napędowego i po wprowadzeniu w ruch regulatora czasu aż do zaskoczenia sztyftu clastycznego 39 przekłada się korbe napedowa o 90° w kierunku przeciwnym do wskazówki zegarowej (przez obrót na lewo), przyczem dźwignia suwaka obrotowego przechodzi w położenie poziome. a czop suwaka obrotowego uskutecznia połączenie między panwią i stągwią. Napełnienie tej ostatniej przedpedem odbywa sie wówczas przy pełnym otworze w przekroju.

> W chwili napełnienia stagwi przedpedem przedstawia się położenie przyrządu następująco:

- a) Korba napędowa jest ustawiona na lewo w kierunku zupełnie poziomym,
- b) dźwignia suwaka obrotowego leży również poziomo, a tem samem kanał czopowy suwaka obrotowego przy pełnym otworze w przekroju dokladnie pionowo,
- c) oznaczenie potożenia B na tarczy kontrolnej stoi nieco powyżej wskazówki,
- d) naped jest automatycznie wyłączony.

Aby umożliwić dalszy ruch korby napędowej w celu opróżnienia zawartości stągwi, należy wprowadzić regulator czasu w ruch w sposób wyżej opisany.

Następnie można kontynuować przełożenie korby napedowej aż do położenia B przyrządu, w którem dalsze poruszanie doznaje ponownej

a to w tym celu, aby można było wyjąć naczynie na próbki dla kontroli wyższej, znajdujące się w pojemniku, bez naruszenia urzędowego zamkniecia kontroli wyższej. Po wstawieniu drugiego naczynia, przygotowanego do odbioru próbki dla kontroli wyższej, i po zamknięciu drzwiczek cofa się ręcznie sztyft elastyczny 36 i kontynuuje rozpoczęty obrót korby napędowej aż do 90°.

Równocześnie z tem posuwa się dźwignia suwaka obrotowego, złączona z jego czopem, ku swemu najniższemu położeniu i powoduje tem samem odpływ zawartości stągwi do podstawionego naczynia na przedpęd przy pełnym otworze w przekroju.

Wyłączanie sztyftów zapadkowych i połączone z tem regulowanie czasu dla opróżniania stągwi do naczynia na przedpęd odbywa się w ten sam sposób, jak przy opisanem wyżej napełnianiu.

W tem stadyum badania przedstawia się położenie przyrządu pastępująco:

- a) Korba napędowa jest skierowana pionowo ku dołowi, odbyła przeto od początku badania obrót o 180°;
- b) dźwignia suwaka obrotowego osiągnęła swe położenie najniższe, przez co kanał czopowy suwaka jest skierowany przy pełnym otworze w przekroju ku odpływowi do naczynia na przedpęd, ustawionego na konsoli;
- c) tarcza kontrolna wskazuje na położenie przyrządu między B i C;
- d) naped jest wyłaczony automatycznie.

Obecnie przystępuje się do uzyskania próbki dla kontroli wyższej, stosując te same manipulacye, jak przy napchianiu stągwi przedpędem.

Wskutek podjętego w tym celu ponownie przełożenia korby ręcznej o 90° podnosi się dźwignia suwaka obrotowego ze swego położenia najniższego do położenia poziomego i powoduje pełne otwarcie w przekroju suwaka obrotowego w celu napełnienia stągwi próbką dla kontroli wyższej.

W tem stadyum badania odznacza się położenie przyrządu następującymi znamionami:

- a) Korba napędowa jest ustawiona na prawo w kierunku zupełnie pozionym, odbyła przeto od początku badania obrót o 270°;
- b) dźwignia suwaka obrotowego leży również poziomo, przez co kanał czopowy suwaka jest ustawiony zupełnie pionowo przy pełnym otworze w przekroju;

- c) tarcza kontrolna wskazuje na położenie przyrządu między B i C;
- d) naped jest wyłaczony automatycznie.

Po uwolnieniu regulatora czasu w sposób opisany przekłada się korbę napędową ponownie o 90° w celu wypróżnienia stągwi do naczynia na próbkę dla kontroli wyższej.

W tem stadyum badania przedstawia się położenie przyrządu w sposób następujący:

- a) Korba napędowa jest skierowana pionowo ku górze, odbyła zatem od początku badania jeden pełny obrót;
- b) dźwignia suwaka obrotowego osiągnęła swoje położenie najwyższe, przez co kanał czopowy suwaka jest skierowany przy pełnym otworze w przekroju ku wypływowi do naczynia na próbkę dla kontroli wyższej;
- e) oznaczenie położenia C na tarczy kontrolnej stoi nieco wyżej wskazówki;
- d) napęd jest wyłączony automatycznie.

Aby próbkę kontroli wyższej utrzymać przez pewien czas w stanie niezmienionym, daje się każdym razem do naczynia próbkowego przed wstawieniem go do pojemnika środek konserwujący, który rozpuszczony gorącą brzeczką piwną chroni ją od rozkładu.

Pobieranie próbki dla kontroli zwyczajnej odbywa się zupełnie w ten sam sposób, jak wyżej opisano.

W chwili napełniania stągwi przedstawia się położenie przyrządu tak, jak przy napełnianiu stągwi przedpędem, z tą tylko różnicą, iż tarcza kontrolna wskazuje położenie przyrządu między C i D.

Także położenie przyrządu w chwili opróżniania stągwi do naczynia na próbkę dla kontroli zwyczajnej przedstawia się w ten sam sposób, jak przy wypróżnieniu stągwi do naczynia na przedpęd, z tą tylko różnicą, iż naczynie na przedpęd zastąpiono w międzyczasie naczyniem dla kontroli zwyczajnej, dalej iż korba napędowa odbyła od początku badania jeden pełny obrót i pół obrotu, oraz iż oznaczenie położenia D na tarczy kontrolnej stoi nieco powyżej wskazówki.

Ukończenie badania następuje dopiero po dalszym obrocie korby napędowej aż do położenia pośredniego *D* tarczy kontrolnej, w którem to położeniu zachodzi wskutek chwytu sztyftu elastycznego 36 samoczynne zatrzymanie napędu przyrządu, a sworzeń urządzenia zamykającego I uwalnia zamykadło panwi dla odpływu jej zawartości.

W położeniu pośredniem *D* przeprowadza się po opróżnieniu panwi płukanie w kierunku ku tej ostatniej. W tym celu nastawia się kurek nastrzykowy w jego położenie *D* i uskutecznia połączenie z bateryą nastrzykową. Po ukończeniu wypłukania wyjmuje się dno dolne i wkład sitowy cedzidła do chmielu po odjęciu górnego zaśrubowania, zostającego pod zamknięciem płombowem kontroli zwyczajnej, oczyszcza się je i zakłada napowrót.

Następnie przesuwa się kurek kanałowy w położenie D F. Przed rozpoczęciem czyszczenia panwi należy sito, znajdujące się w panwi przy ujściu rury dla doprowadzania próbek, zastąpić zatyczką panwiową.

Aby módz przeprowadzić płukanie stągwi, należy uskutecznić jej połączenie z bateryą nastrzykową. W tym celu należy ustawić kurek nastrzykowy w położenie E, a korbę napędową obrócić aż do granicy jej ruchu w położeniu pośredniem E tarczy kontrolnej. przyczem dźwignia suwaka obrotowego przechodzi w swe położenie poziome, a kanał czopowy suwaka, który aż do tej chwili był stale złączony z dźwignią suwaka zapomocą zamkniętej zawory, umożliwia swobodny przepływ do stągwi przy pełnym otworze w przekroju.

Woda płuczkowa, przelewająca się przy czyszczeniu stągwi, wypływa przez rurę przelewową na bruk warzelni.

W położeniu pośredniem E można wyciągnąć zaworę suwaka obrotowego ku górze, przez co czop suwaka daje się ręcznie poruszać w obrębie istniejących oporków w celu oczyszczenia stągwi.

Odprowadzenie wody płuczkowej ze stągwi uskutecznia się przez ręczne poruszenie rękojeści 73 na lewo. Nasada 22, znajdująca się wewnątrz muszli rękojeści suwaka obrotowego, zapobiega ruchom czopa suwaka w kierunku przeciwnym. Odpływająca woda płuczkowa wylewa się ze stągwi do podstawionego w międzyczasie naczynia na przedpęd o odpowiednich rozmiarach.

Po ukończeniu płukania stągwi wyłącza się napęd przyrządu w sposób wyżej opisany przez wprowadzenie w ruch regulatora czasu, poczem obraca się dalej korbą napędową aż do położenia głownego F, bez zmiany położenia czopa suwaka obrotowego i przy utrzymaniu pełnego otworu w przekroju, w kierunku do naczynia na przedpęd.

Rozdzial II.

Przepis co do ustawienia przyrządu kontrolno-mierniczego.

1. Do urzędowego badania wytworzonej ilości brzeczki piwnej wolno używać tylko tych przyrządów kontrolno-mierniczych, które ustawiono przy uwzględnieniu przepisów poniżej wyszczególnionych oraz ocechowano i aprobowano pod nadzorem c. k. Głównej Konisyi miar i wag.

2. W każdym browarze, w którym Ministerstwo skarbu poleci stosować przyrząd kontrolnomierniczy, ma komisya, ustanowiona przez Ministerstwo skarbu, przeprowadzić przed ustawieniem przyrządu w obecności strony lub jej upoważnionego zastępcy dochodzenie miejscowe.

W sprawie tego dochodzenia miejscowego i następującego po uiem ustawienia przyrządu kontrolno-mieruiczego należy uwzglednić, co następuje-

- a) Przyrząd kontrolno-mierniczy należy połączyć z samą panwią na brzeczkę. Jeżeli browar używa kilku panwi na brzeczkę należy każdą z nich zaopatrzyć wlasnym przyrządem kontrolno-mierniczym;
- b) przyrząd kontrolno-mierniczy powinno się ustawić w ten sposób, aby mierzona w kierunku poziomym odległość między suwakiem obrotowym przyrządu kontrolnego a panwią była ile możności nieznaczna. Długość rury dla doprowadzania próbek nie powinna przekraczać 21/2 metra.
- c) przyrząd kontrolno-mierniczy musi być ustawiony na trwałym, pewnym fundamencie, wymurowanym z cegieł dobrze zwilżonych, z zaprawa cementowa, lub ubitym z betonu portlandzkiego, albo na poprzecznicach żelaznych, odpowiednio grubych i dobrze opartych, a to ile możności w samym lokalu warzenia. Gdyby stosunki miejscowe nastreczały trudności pod względem ustawiema przyrządu w samym lokalu warzenia i przyrząd ten musiał być wskutek tego ustawiony w lokalu, oddzielonym od lokalu warzenia, przestrzegać należy przy wybieraniu innego miejsca na ustawienie, aby przyrząd ochroniony był ile możności od wpływów zewnętrznych i tak ustawiony, by nadzór nad warką nie doznawał utrudnień; w przypadku tym powinien być lokal, przeznaczony na przyrzad, połaczony bezpośrednio z lokalem, w którym znajduje się panew, zapomocą otworu, mającego najmniej 0.25 metra kwadratowego w przekroju:
- d) otwór. wywiercony w panwi, powinien znajdować się w takiem miejscu tejże, aby zapewniona była zgodność jakościowa próbek brzeczki piwnej, odpływających w tem miejscu, z całą ilością płynu zawartego w panwi. Nie

- wolno więc wywiercać tego otworu w takiem miejscu panwi, gdzie zawartość jej nie zostawałaby podczas warzenia w ciągłej żywej cyrkulacyi z główną masą, jak na przyklad przy workowatych wypukłościach panwi (nasadach itp.);
- e) nawiercenie panwi nie powinno leżeć niżej jak 10 centymetrów nad najniższym punktem dna panwi;
- f) uwzględniając kształt i wielkość panwi, a wedłng okoliczności także stopniowanie wielkości warek, należy oznaczyć wymiary stągwi przyrządu kontrolno-mierniczego, który ma być ustawiony, przyczem należy trzymać się zasady, że napełnienie stągwi podczas badania urzędowego nie ma wynosić mniej jak 2.00 litry, a z reguły nie wiecej jak 3.50 litra;
- g) przyrząd kontrolno-mierniczy tudzież wszystkie przewody rurowe, do niego prowadzące, powinny być wolne i w każdym czasie łatwo dostępne w celu badania;
- h) rura gładko wypolerowana, doprowadzająca próbki do przyrządu kontrolno-mierniczego, powinna być w całej swojej długości widzialna, dostępna i wolna, o ile przydanie osłony nie bedzie wyraźnie nakazane;
- i) wspornik przyrządu kontrolno-mierniczego należy połączyć mocno i niewzruszenie z murem fundamentu zapomocą śrub naciętych, które powinny być utwierdzone zaprawą cementową i zaglębione najmniej 15 centymetrów w murze fundamentu;
- k) przy ustawieniu wspornika, które ma być wykonane z jak największą starannością i ścisłością, należy mieć przedewszystkiem na względzie, aby stągiew stała ściśle pionowo i we właściwem miejscu. Podnóże wspornika, podłożone ktinami żelaznymi, należy podlać zaprawą cementową;
- t) stągiew przyrządu kontrolno-mierniczego powinna pozostać całkiem wolna i dostępna. Nie może więc stykać się ona bezpośrednio ani z murem, ani z częściami konstrukcyi, platformami, ani też z maszynami lub częściami przyrządu;
- m) panew na brzeczkę może posiadać bez względu na to, czy ma ognisko bezpośrednie czy jest ogrzewana parą, tylko jedną rurę dla odpływu brzeczki piwnej. Jeżeli panew ma dwa lub więcej otworów spustowych, należy rury ich zlączyć jak najbliżej panwi w jedną wspólną rurę odpływową: w obrębie przestrzeni napełnienia nie mogą pod żadnym warunkiem znajdować się przy panwi inne otwory, względnie przewody;

- n) przy mechaniżmie do zamykania panwi należy urządzić odpowiednie wodzidło dla zamknięcia zewnętrznego. Jeżeli mechanizm ten jest urządzony jako trójramienny kurek przestawny, musi rura łącząca się z trzecią odnogą mieć wolne ujście ponad brukiem warzelni;
- o) rury ochronne i przewodowe przy układzie zamknięcia zewnętrznego należy poprowadzić w pozycyi możliwie ochronionej, ewentualnie na szynach żelaznych;
- p) rura dla dopływu brzeczki słodkiej, tudzież rura wodociągowa, prowadząca ewentualnie do wnętrza panwi, nic powinny pod żadnym warunkiem uchodzić do panwi niżej jak 20 centymetrów ponad najwyższem zwierciadłem brzeczki (zwierciadło przy zagotowaniu). To samo odnosi się do umieszczonego ewentualnie w panwi napryskiwacza;
- q) rura dla odpływu brzeczki piwnej nie może mieć żadnej odnogi pomiędzy panwią a zamykadłem panwi; gdyby za zamykadłem (patrząc od panwi) była ewentualnie umieszczona rura dla odpływu wody płuczkowej, musi ona mieć wolne ujście nad brukiem warzelni;
- r) wprowadzanie wszelkich innych przewodów do panwi, na przykład zapomocą węża do wydalania pary lub zapomocą jakichkolwiek nasadek rurowych w panwi lub w pokrywie panwi jest wrecz niedopuszczalne:
- s) jeżeli panwie są ogrzewane parą, należy dokładnie oznaczyć rury, doprowadzające parę do panwi, i rury, odprowadzające parę i wode, powstałą z pary zgeszczonej. Rury te muszą być wolne i ze wszystkich stron dostępne, tak, aby można było je kontrolować w całym ich ciągu z zupelna pewnościa;
- t) jeżeli panew na brzeczkę służy także do gotowania zacieru, jak to bywa w warzelniach pojedynczych, wówczas cedzidło, które ma być wśrubowane od wnętrza w wywiercony otwór panwi, powinno być za każdym razem na czas gotowania zacieru wyjete i zastapione śruba szczelnie zamykajaca (zatyczka panwiowa); nadto musza być wszystkie te przewody rurowe, z dotyczacą panwią połączone, których używa się tylko do prowadzenia zacieru, a nie także do prowadzenia brzeczki, podczas klarowania az do skończenia się badania w ten sposób zabezpieczone, aby nieuprawnione odprowadzanie brzeczki było niemożebne. W jaki sposób zabezpieczenie to ma być wykonane, należy postanowić w każdym z osobna przypadku przy badaniu miejscowem. uwzględniając zachodzace w danej chwili stosunki lokalne;
- u) jeżeli w warzelniach podwójnych używa się panwi zaciernej czasowo lub tylko pomocniczo także do warzenia brzeczki piwnej, postąpić

należy z tą panwią tak samo, jak z opisaną w powyższym ustępie t skombinowaną panwią zacierną i na brzeczkę (warzelnia pojedyncza);

c) do każdorazowego prowizorycznego badania brzeczki piwnej w panwi służy osobny karbnik, należący do przyrządu kontrolno-mierniczego. Ponieważ karbnik ten powinien być przy każdem badaniu wstawiany zawsze w to samo miejsce panwi, przeto należy we wnętrzu panwi urządzić odpowiednie wodzidło; dalej należy postarać się o to, aby karbnik był zawsze przechowywany w położeniu wiszącem.

Z wyniku badania miejscowego należy spisać protokół i przedłożyć go po zaopatrzeniu podpisami wszystkich uczestników władzy skarbowej pierwszej instancyi. Władza ta ma uwiadonue następnie przedsiębiorcę browaru o wymaganiach, postawionych co do ustawienia przyrządu kontrolno-mierniczego, z pozostawieniem prawa rekursu.

Jeżeli wskutek rekursu strony zarządzone zostaje ponowne zbadanie miejscowe, ponosi ona koszta tego badania, o ile do rekursu się nie przychylono.

- 3. Gdy browar ustawi przyrząd kontrolnomierniczy, ma ta sama komisya przedsięwziąć oględziny, która wykonała badanie miejscowe. Przytem należy mieć na uwadze w szczególności, co następuje:
 - u) Należy zbadać, czy ustawiono przyrząd kontrolno-mierniczy i wywiercono otwór w panwi w sposób, przy badaniu miejscowem przepisany lub ewentualnie zmieniony decyzyą władzy skarbowej. Gdyby dostrzeżono uchybienie w jakimkolwiek względzie, należy uwiadomić o niem stronę i wstrzymać spisanie wywodu oględzin aż do uchylenia wadliwości, względnie aż do decyzyi władzy przełożonej.
 - b) Szczególną uwagę należy zwrócić przy oględzinach na połączenia poszczególnych urządzeń browaru ze sobą i z przyrządem kontrolno-mierniczym; połączenia rurowe, które umożebniałyby lub choćby tylko ułatwiały tajemne odprowadzenie, nie powinny być tolerowane. Gdyby zaś uznano połączenia te za potrzebne do fabrykacyi, muszą one być urządzone tak, aby mogły być zamknięte i zabezpieczone plombami urzędowymi aż do chwili urzędowego badania wyrobionej brzeczki piwnej.
 - v) Nadto należy wszystkie przewody rurowe do wody, pary i brzeczki piwnej, o ile powierzchnie ich nie są lśniąco wypolerowane, pomalować w sposób przepisany, znamionu-

jący przeznaczenie przewodu. U rur lśniąco wypolerowanych powinny wszystkie połączenia krezowe być pomalowane takaż farbą znamienna.

d) Miejsce na ustawienie wagi, należącej do przyrządu, wybrać należy tak, aby mogła ona tam stale pozostawać; waga urządzona jest do udźwignięcia 10 kilogramów, ma dwa talerze. z których jeden zaopatrzony jest pierścieniem do wstawiania naczynia próbkowego, mieści się w skrzynce drewnianej, dającej się zaunknąć i spoczywa na stole ściennym, który należy ustawić poziomo i oprzeć na żelaznych podporach. Umieszczona być powinna w miarę możności w tym samym lokalu, w którym ustawiony jest przyrząd kontrolno-mierniczy.

Jeżeli ustawienie przyrządu uznano za wolne od zarzutu, należy napełnić naczynia smarowidłowe i założyć bezpośrednio potem zauknięcia plombowe, oznaczone w dodatku. Jeżeli przy dokonaniu oględzin nie podniesiono żadnego zarzutu, a względnie po uchyleniu stwierdzonych wadliwości należy przeprowadzić ocechowanie przyrządu przy ścisłem przestrzeganiu przepisów, ogłoszonych obwieszczeniem Ministerstwa skarbu z dnia 24. listopada 1906, Dz. u. p. Nr. 255, a odnoszących się do cechowania przyrządów kontrolno mierniczych do brzeczki piwnej Erhard-Schau. O wyniku oględzin oraz o uskutecznionem cechowaniu należy spisać protokół i zaopatrzyć go wszechstronnymi podpisami.

Ponowne cechowanie przyrządu kontrolnomierniczego, który jest już w użyciu, należy zarzadzić:

- a) na wyraźne żądanie odnośnego przedsiębiorcy browaru;
- b) jeżeli panew warzelna albo otaczające ją obmurowanie mają być zastąpione nowymi lub poddane naprawie, a zmiana taka wywiera wpływ na dokładność pomiarów przyrządu;
- c) jeżeli podane w protokole oględzin ilości brzeczki piwnej, znajdującej się w panwi w chwili badania urzędowego (t. zw. Ausschlagmengen), miałyby być przekroczone lub obmżone w takim zakresie, iż będące w użyciu tablice redukcyjne nie wystarczyłyby już do przeliczenia uzyskać się mających próbek;
- d) po każdej wymianie stągwi;
- e) po każdej wymianie suwaka obrotowego:
- f) jeżeli zbadanie przyrządu pod względem dokładności w mierzeniu, wykonane przez kontrolę wyższą stosownie do przepisu podanego w rozdziale III, lit. B, wykaże w porównaniu z wynikami cechowania różnieę, przenoszącą ± 0.25, względnie ± 0.50 procent.

wierzchnie ich nie są lśniąco wypolerowane, każde cechowanie dodatkowe ma być zarząpomalować w sposób przepisany, znamionu- dzone w każdym wypadku z osobna przez władze skarbowa pierwszej instancyi i przeprowadzone plarz protokołu należy wydać przedsiebiorcy, drugi w ten sam sposób, jak pierwsze cechowanie przyrzadu.

Koszta cechowania ponownego ma ponieść przedsiebiorca browaru w przypadku a), jeżeli cechowanie ponowne stwierdziło dokładność pomiarów przyrządu, oraz wtedy, gdy zaszły okoliczności, podane w punkcie b), c) i d).

4. Przedsiebiorca browaru, a względnie kicrownik ruchu jest obowiazany donieść na piśmie właściwej władzy skarbowej pierwszej instancyi o każdej zamierzonej naprawie lub zmianie panwi albo jej podbudowania, wzglednie obmurowania, albo też o naprawie lub zmianie podbudowania przyrządu kontrolnego-mierniczego, i to przed ich podjeciem oraz po ukończeniu reparacyj z podaniem terminu, kiedy zamierzona naprawa rozpocznie sie, a wzglednie kiedy została ukończona. Po ukończeniu naprawy należy przeprowadzić stwierdzenie dokładności pomiarów przyrządu w sposób, przepisany w rozdziale III, lit. B.

Gdyby jednak miano dokonać naprawy panwi bez usuwania jej obmurowania lub jej podpory, a naprawa ta mogła spowodować zmianę pojemności panwi, nie dająca się wykazać drogą przepisanego badania dokładności pomiarów przyrządu, wówczas należy w celu pewnego stwierdzenia spowodowanej ewentualnie zmiany pojemności panwi przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem naprawy cechowanie oddzielne w sposób następujący:

Skoro strona wniesie doniesienie o takiej naprawie panwi, winien urzędnik kontroli wyższej jeszcze przed przeprowadzeniem naprawy po urzedowem zabezpieczeniu rur dopływowych i odpływowych panwi napełnić ją w stanie zupełnie suchym, wystudzonym i próżnym wodą, zapomocą ocechowanej konewki mierniczej do wysokości, sięgającej powyżej tego miejsca, w którem ma się wykonać naprawe, jednak zawsze wyżej miejsca nawiercenia i co najmniej o tyle, aby uzyskać się majaca próbka obejmowała nie mniej jak jeden litr. Następnie należy zapomocą przyrządu kontrolnomierniczego pobrać próbkę z ilości wody, znajdującej się w panwi, w sposób, przepisany dla sprawdzania dokładności pomiarów przyrządu, i stwierdzić dokładnie jej wage i ciepłotę. Potem należy włać próbkę napowrót do panwi bez rezlewania i po uspokojeniu się powierzchni wody powtórzyć opisany wyżej proceder jeszcze dwukrotnie oraz obliczyć przeciętną wagę i przeciętną ciepłotę uzyskanych w ten sposób trzech próbek. O czynności tej należy sporządzić protokół w potrójnem wygotowaniu, zaopatrzony podpisem strony i urzędnika kontroli wyższej, i obejmujący wszystkie daty, ustalone przy badaniu (ilość wody, znajdującej się w panwi, wagę i ciepłotę poszczególnych próbek, oraz ich przeciętną wagę i cieplotę). Jeden egzem- zamykające poza obręb jego miejsca zaczepiania.

przedłożyć władzy skarbowej pierwszej instancyj, a trzeci przesłać Komisyi dla ustawiania przyczadów kontrolno-mierniczych do brzeczki piwnej w Wiedniu II. Allijertenstraße Nr. 16, celeni natychmiastowego sporzadzenia odnośnej tablicy redukcyjnej.

Po ukończeniu naprawy należy powtórzyć opisany wyżej proceder przy zastosowaniu zupełnie takiego samego napełnienia panwi i porównać wynik z ta wartościa wspomnianej tablicy redukcyjnejktóra odpowiada stwierdzonej ciepłocie przecietnej. Jeżeli okaże się przytem różnica, wynoszaca wiecej niż + 0.5 procent, należy zaraz spowodować podiecie cechowania ponownego.

O tem zbadaniu panwi należy ponownie sporządzić protokół, jednak tylko w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedsiebiorca, a drugi władza skarbowa pierwszej instancyi.

Wykonane cechowania oddzielne należy przytoczyć krótko bez podawania dat w zapisku rewizvinym oraz w dzienniku.

W razie niespodzianego uszkodzenia panwi, które wymaga natychmiastowej naprawy, ma urzędnik techniczny kontroli wyższej rozstrzygnać po ukończeniu naprawy w każdym wypadku z osobna, czy objętość panwi doznała wskutek naprawy zmiany, wymagającej przeprowadzenia cechowania ponownego.

Przy zupełnie nieznacznych naprawach panwi przykład odnawianiu pękniętych zakówek. uszczelnianiu wpustów itd.), które nie powoduja żadną miarą zmian w objętości panwi, należy oczywiście zaniechać opisanego wyżej cechowania panwi.

Jeżeli okaże się potrzeba ponownego cechowania przyrządu, w takim razie, począwszy od chwili, w której stwierdzono okoliczność, uzasadniającą ponowne cechowanie, aż do dokonania tegoż, może ruch browaru w dotyczącej warzelni odbywać się dalej, a przyrząd kontrolny może być nadal używany tylko w tym przypadku, jeżeli strona oświadczy protokolarnie, iż się zgadza, aby daty badania warek, uzysk me w ciągu tego okresu czasu. wpisywano tymczasowo, a dopiero po skończeniu ponownego ecchowania przerachowywano je zapomocą nowych tablic redukcyjnych.

Gdyby potrzebną była reparacya przy zamykadle panwi, wymagająca wyjęcia zamknięcia automatycznego, winien również przedsiębiorca browaru, a względnie kierownik ruchu uwiadomić o tem naprzód władzę skarbową pierwszej instancyi. która wysłać ma w celu interwencyi urzędnika kontroli wyższej. Uczestniczący przytem urzędnik ma odjać plomby kontroli wyższej i cofnać urzadzenie

urzadzenie zamykające napowrót w poprzednie położenie i ubezpieczyć urzędownie.

Rozdział III.

Przepis używania.

A. Dla organów kontroli zwyczajnej.

- 1. Kontrolę zwyczajną wykonywać ma najmniej dwóch funkcyonaryuszy skarbowych, z których jeden nowinien mieć przynajmniej stopień starszego strażnika skarbowego. Organ, który ma wyższy stopień służbowy, winien rozdzielić czynności urzedowe kontroli odpowiednio celowi i jest za to odpowiedzialny, aby badanie urzędowe odbyło się ściśle według przepisów.
- 2. W browarach, zaopatrzonych przyrządem kontrolno-mierniczym, prowadzić należy rejestr ba-Załącznik 1. dań według dołączonego formularza (druk podległy ścisłej rachubie) oraz ułożone według dołaczonego Załącznik 2. wzoru zestawienie wyników badań kontroli zwyczajnej i kontroli wyższej. Jeżeli w pewnym browarze jest w użyciu kilka przyrzadów kontrolno-mierniczych, należy założyć wspomiane wyżej dwa zapiski dla każdego z tych przyrzadów osobno. Spostrzeżenia organów kontrolnych, które nie są w bezpośrednim związku z badaniem warek lecz dotycza dodatkowych cechowań kadzi, kontroli piwnie fermentacyjnych, kontroli zabezpieczeń urzędowych itd., należy wciagać nie do rejestru badań, lecz do arkusza rewizyjnego, który ułoży krajowa władza skarbowa. Rejestr badań oraz powyższy arkusz rewizyjny należy zamykać co miesiąć i przesyłać w drodze służbowej władzy skarbowej pierwszej instancyi w dniu 10. następnego miesiaca. Natomiast zestawienie ma być przesyłane dopiero po wciagnieciu wyniku czynności urzędowej co do próbki dla kontroli wyższej z ostatniej warki w odnośnym miesiacu, za pośrednictwem przełożonej władzy skarbowej pierwszej instancyi do c. k. Komisyi dla ustawiania przyrzadów kontrolno-mierniczych do brzeczki piwnej w Wiedniu, dzielnica II, Alliiertenstrasse Nr. 16.

Do wpisów należy zawsze używać atramentu; ma je wciagnać ten organ skarbowy, który wykonywa dotycząca czynność urzędową.

3. Kontrola zwyczajna rozpoczyna się przy każdej warce z ukończeniem postępowania zaciernego, a wiec na krótko przed rozpoczęciem się klarowania brzeczki i kończy się badaniem warki.

Organ dozorujacy winien niezwłocznie po przybyciu do browaru przekonać się o stanie procesu warzenia. Nadto obowiązany on jest, upewnić się

Po skończeniu reparacyi trzeba wprowadzić wszystkie nałożone plomby, tudzież sam przyrzad kontrolno-mierniczy, jakoteż należace do niego przewody i kurki sa nienaruszone. Nastopnie wyjać należy sito z cedzidła do chmielu i po oczyszczeniu osadzić je napowrót, baczac na uszczelnienie.

> Jeżeli panew zacierna służy także jako panew do brzeczki, czuwać należy nad tem, aby zatyczka panwiowa, wśrubowana po wewnętrznej stronie mieisca wywiercenia, była zastapiona sitem przed rozpoczeciem klarowania.

> Nadto jeszcze przed przestawieniem zamknieć, dopóki przyrzad kontrolno-mierniczy znajduje się w położeniu głównem / (położeniu kanalowem), należy go zapomoca bateryi nastrzykowej przepłukać w kierunku do panwi. Przytem należy baczyć, czy woda spłukująca wychodzi otworami czopa sitowego we wnetrzu panwi z siła dowodzaca, że cały przekrój jest wolny. Gdyby tak nie było, należy wyjać czop sitowy i oczyścić go.

> Po usunieciu wody spłukującej z rury dla doprowadzania próbek przez ponowne otwarcie cedzidla do chmielu należy przełożyć kurek nastrzykowy N przez przestawienie go w położenie A i usunać plombe, znajdująca się na muszli rekojeści suwaka obrotowego. Następnie należy obrócić suwak obrotowy ręcznie w kierunku stale umocowanej zawory suwaka i zesunać go na dół po wyjeciu sztyftu utwierdzającego.

> Plombe na śrubach zamykających, odjeta w celu oczyszczenia cedzidła do chmielu, należy nastepnie odnowić.

- 4. Skoro kierownik ruchu oznajmi ustnie, iż ukończono pompowanie brzeczki metnej, maja organa nadzorcze przekonać się zawsze naocznie:
 - a) czy kurek nastrzykowy N znajduje sie w położeniu 1:
 - b) czy panew oczyszczono i opróżniono, czy urzadzenie do zamknięcia panwi jest stanowczo zamknięte i czy miejsce wprowadzenia stoi naprzeciw cofnietego w tył sworzenia zapadkowego;
 - c) czy zawora suwaka obrotowego jest według przepisu na dół zasunieta i czy jej otwór stoi naprzeciw cofnietego sworzenia zapadkowego;
 - d) czy czop sitowy we wnetrzu panwi jest oczyszczony i zasrubowany i czy powierzelnia jego jest wolna.
- 5. Gdy w tych punktach znaleziono wszystko w porzadku lub przywiedziono do porzadku, winien organ nadzorczy uskutecznić przestawienie zamknięć a tem saniem przyrządu kontrolno-mierniczego z głównego położenia F (położenia kanałowego) w położenie główne A (położenie kontrolne) tym sposobem. przed rozpoczęciem klarowania brzeczki, czy iż przekłada korbę mimośrodu 64 po odjęciu

zamknięcia urzędowego w kierunku wskazówki zegarowej aż do oporka, to jest o 180°. Napięcie łańcuszka, łączącego klucz kurka kanałowego O z korbą mimośrodu, które następuje w czasie tego przełożenia, należy uchylić przez przestawienie kurka kanalowego w jego położenie A, poczem rozpoczęte przekładanie korby mimośrodu 64 może być dokończone. Przez to dokonywa się zamknięcie zawory suwaka obrotowego, zamykadla panwi i kurka nastrzykowego, oraz przerwanie wolnego połączenia panwi z rurą odpływową 77. Przez automatyczne utwierdzenie kurka kanałowego w jego położeniu A zostaje dalej zapewniony pełny przekrój przejściowy dla wolnego dopływu próbek.

Po dokonaniu tego przestawienia należy odjąć korbę mimośrodu i przekonać się, czy cztery zamknięcia zaczepiły w sposób przepisany.

Następnie należy zawiadomić stronę o wykonaniu przestawienia, poczem może się zaraz rozpocząć klarowanie brzeczki czystej.

Począwszy od tej chwili, winien organ nadzorczy aż do ukończenia badania zapomocą przyrządu
kontrolno - mierniczego nadzorować nieustannie
panew na brzeczkę i zwracać uwagę na to, aby
wszystka brzeczka, odpływająca z klarownicy razem
z nalewami dostała się do panwi i żeby nie gdzieindziej nie odprowadzano lub nie brano.

Gdy się klarowanie skończy, ma organ nadzoru kontrolować, aby woda gola odpływała swobodnie ponad brukiem warzelni do kanału, z wyjątkiem tych przypadków, w których uzyskano osobne pozwolenie na używanie wody tej w inny sposób.

- 6. Po zjawieniu się w przedsiębiorstwie drugiego organu (najpóźniej na godzinę przed ukończeniem warzenia z chmielem) należy przedsięwziąć przygotowania, obserwacyc i pomiary, poprzedzające każde badanie, a mianowicie:
 - a) Wage, należaca do przyrządu kontrolno-mierniczego, należy po otwarciu zamknięcia, zbadać przed każdorazowem użyciem pod tym względem, czy przypróżnych i zupełnie oczyszczonych talerzach wagi obustronne przeważanie jest równe i utrzymuje się w równych granicach przy wielokrotnem wahaniu wagi. Nadto trzeba badać wagę najmniej raz na miesiąc w następujący sposób: Talerz na naczynie obciąża się ciężarkiem wagi pięciu kilogramów, a talerz ciężarkowy kilku ciężarkami ogółem tyleż czyniącymi. Jeżeli obustronne przeważanie jest równe, funkcyonuje waga dobrze; w przeciwnym razie zbadać należy różnicę ciężarków, to jest, ile ich trzeba do właściwego nastawienia dodać lub ująć. Próbę tę należy powtórzyć, mieniając ciężarki, a następnie odbyć ją

w takiż sam sposób przy obciążeniu 500 gra-

Jeżeli różnica wynosi więcej niż dwa gramy, należy uczynie niezwłocznie doniesienie do władzy skarbowej pierwszej instancyi, która ma zarządzić, co potrzeba. Aż do uchylenia wadliwości należy używać do badania urzędowego wagi pomocniczej, posiadanej przez tę władzę, a w razie nagłej potrzeby innej odpowiednej wagi, funkcyonującej dokładnie.

Najpóźniej w dwa lata po ostatniem cechowaniu należy poddać wagę oraz garnitur ciężarków ponownemu cechowaniu. W tym celu należy je przesłać do firmy dostawiającej dla sprawdzenia, podjęcia ewentualnych napraw i odstawienia do c. k. Głównego Urzędu cechowniczego w Wiedniu.

b) Nieużyte naczynie na próbkę dla kontroli wyższej należy oczyścić wodą gorącą i zimną, postawić dnem do góry a po kilku minutach wytrzeć całkiem do sucha wewnątrz i zewnątrz. Następnie należy zaopatrzyć naczynie to środkiem konserwującym, odtarować, zamknąć przykrywką i trzymać w pogotowiu do ustawienia w pojemnik.

Zbadauą tarę naczynia próbkowego (bez nakrywki) należy wciągnąć do odpowiedniej kolumny rejestru badaú z podaniem numeru naczynia.

Środka konserwującego dostarcza zarząd skarbowy bezpłatnie; odnośne organa nadzorcze mają sprowadzać go z ekonomatu c. k krajowej władzy skarbowej.

Tabliczki konserwujące, wyjęte z napełnionych naczyń dla kontroli wyższej, należy poddać dokładnemu oczyszczeniu.

Organa, sprawujące nadzór nad browarami, mają prowadzić co do otrzymanych i użytych tabliczek konserwujących zapiski, ułożone według dołączonego wzoru.

Załacznik 3.

- c) Naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej należy wymyć gorącą i zimną wodą wewnątrz i zewnątrz, postawić dnem do góry, po kilku minutach całkiem do sucha obetrzeć i razem z pokrywką odtarować; następnie należy je trzymać w pogotowiu do dalszego użytku. Tarę naczynia (wraz z pokrywką) wpisuje się do odnośnej kolumny rejestru badań.
- d) Naczynie na przedpęd w stanie próżnym i oczyszczonym należy ustawić na konsoli.
- e) Liczbę, którą liczydło przyrządu kontrolnomierniczego wskazuje przed badaniem, należy odczytać i zapisać w odpowiedniej kolumnie rejestru badań.

- 7. Gdy kierownik ruchu oznajmi, że warzenie skończyło się i badanie urzędowe warki może się rozpocząć, winny organa nadzorcze mieć na uwadze co następuje:
- a) Należy zwrócić uwagę kierownika ruchu, że jest właściwszem, zaniechać ogrzewania lub przynajmniej przytłumić je na czas badania przyrządem, aby zapobiedz zbyt gwałtownemu wzbieraniu brzeczki piwnej;
 - b) jeżeli w panwi jest mieszadło, trzeba je zastanowić na czas aż do ukończenia badania przyrządem kontrolno-mierniczym;
 - c) drzwi panwi trzeba otworzyć i zostawić otwarte przez cały czas badania przyrządem kontrolnomierniczym;
 - d) gdy te warunki zasadnicze są dopełnione, przystępuje się naprzód do prowizorycznego zbadania ilości brzeczki piwnej zapomocą karbnika.

W tym celu wstawia się karbnik dobrze przedtem osuszony zapomoca unieszczonego przy panwi wodzidła, następnie mierzy sie w milimetrach wysokość powierzchni płynu na wszystkich czterech stronach karbnika; pomiar ten wykonać należy najmniej dwa razy i wpisać przecietna odczytanych liczb pomiaru najprzód do zapisków podręcznych, urządzonych według dołączonego wzoru, a następnie do rejestru badań, oraz do wykazu oznaczeń karbnikiem, który ma być założony według przydanego wzoru. Wykaz ten należy prowadzić oddzielnie według całych stopni cukromierza, pominąć przytem ułamki, wynoszace 0.5 lub mniej, a ułamki powyżej 0.5 uważać za całe stopnie. Daty, uzyskane przez to badanie prowizoryczne, stanowią podstawe dla urzedowego badania na wypadek ostatecznej potrzeby, przewidzianego w rozdziale C, ponieważ tej samej wysokości zwierciadła brzeczki piwnej w jednej i tej samej panwi odpowiada zawsze ta sama ilość brzeczki w tej ostatniej.

Jeżeli w porównaniu z poczynionymi przez dłuższy czas doświadczeniami okażą się pod tym względem różnice, należy śledzić za ich przyczyną i bezzwłocznie zdać sprawę z wyniku tego śledzenia władzy skarbowej I. instancyi do dalszego zarządzenia.

Badanie prowizoryczne wykonywa z reguly ten organ nadzoru, któremu poruczony jest nadzór nad panwią na brzeczkę.

Jeden egzemplarz zapisków podręcznych należy przechowywać w browarze aż do końca następnego okresu ruchu.

Wykaz oznaczeń karbnikiem ma być prowadzony bieżąco i zakładany na nowo przy każdorazowej zmianie tablic redukcyjnych. Wykaz wycofany z użycia należy przesłać bez zwłoki c. k. Komisyi dla ustawiania przyrządów kontrolno-mierniczych w Wiedniu.

 e) Teraz albo już równocześnie z badaniem tymczasowem winien drugi organ nadzorczy podjąć badanie zapomocą przyrządu kontrolno-mierniczego.

W tym celu należy przedewszystkiem zdjąć pokrywę z wcięcia puzdra napędowego oraz ubczpieczenie plombowe, znajdujące się na korbie napędowej, i wprowadzić regulator czasu w ruch w sposób przepisany.

Nastepnie należy przełożyć korbe napedową przez obrót na lewo o 90°, a regulator czasu utrzymywać ponownie w ruchu tak długo, dopóki możliwe jest dalsze obracanie korby napedowej aż do położenia pośredniego B. Skoro przyrzad osiagnał położenie B, winien organ badajacy usunać ubezpieczenie plombowe kontroli zwyczajnej, umieszczone na drzwiczkach pojemnika. i zastapić znajdujace się w tym ostatnim naczynie dla kontroli wyższej drugiem takiem naczyniem, zaopatrzonem w środek konserwujący, odtarowanem i przygotowanem do użytku, i to bez pokrywki: pełne naczynie ma zamknać pokrywka i przechować do dalszej czynności urzędowej w bezpiecznem miejscu.

Następnie należy zamknąć drzwiczki, a ich zawiasy znowu nastawić, poczem po uwolnieniu sprężynowego sztyftu zatrzymującego 36 kontynuuje się rozpoczęty obrót korby napędowej aż do 90 stopni, podczas czego przedpęd wylewa się do naczynia, stojącego na konsoli 4.

Wprowadzanie regulatora czasu i korby napędowej naprzemian w ruch przeprowadza się obecnie aż do wysokiego położenia tej ostatniej, w ciągu którego to czasu ściekły już ostatnie krople przedpędu i następuje odpływ próbki dla kontroli wyższej. W tym momencie należy usunąć naczynie na przedpęd z konsoli i zastąpić je przygotowanem, odtarowanem naczyniem na próbkę dla kontroli zwyczajnej wraz z pokrywką.

W ten sam sposób, jak wyżej opisano, należy kontynuować manipulacyę z mechanizmem napędowym aż do chwili, w której przyrząd osiągnie położenie pośrednie D. Wówczas usuwa się zaraz zapomocą rękojeści naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej z jego platformy, zamyka je pokrywką i stawia na boku w miejscu całkiem bezpiecznem.

Załącznik 4.

Załącznik 5.

ik 3.

Natychmiast po skoúczeniu badania zapomocąprzyrządu kontrolno-micrniczego winien organ nadzorczy przekonać się, czy działanie automatyczne zamknięcia zewnętrznego przy zamykadle panwi odbyło się należycie, i uwiadomić kierownika ruchu, że wyrobioną brzeczkę piwną oddaje się do dalszej manipulacyi.

f) Teraz należy przyzwać kierownika ruchu i przystąpić do zważenia i oznaczenia stopni próbki brzeczki piwnej dla kontroli zwyczajnej, którą to czynność urzędową mają zawsze wykonywać oba organa nadzorcze.

Napełnione naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej stawia się ostrożnie razem z pokrywką, po usunięciu ciał obcych, któreby do niego przylegały, i strzegac się uronienia choćby najmniejszej części zawartości, na talerzu naczyniowym wagi, poczem oznacza się ciężar, przestrzegając dokładnie równego nachylania sie jezyka wagi. Cieżarki odczytywać należy tak przy wkładaniu jak i przy zdejmowaniu; nadto należy skontrolować wagę ogólną nałożonych ciężarków przez odczytanie w próżnych przegródkach garnituru ogólnej wagi brakujacych tam ciężarków, a to jeszcze przed włożeniem napowrót ciężarków wyjętych. Wagę, zbadaną zapomoca tej potrójnej kontroli, należy niezwłocznie zapisać w zapiskach podręcznych, prowadzonych oddzielnie przez oba organa nadzorcze i wciagnąć następnie do odnośnej kolumny rejestru badań.

Ciężarki mosiężne nie powinny być nigdy chwytane golą ręką, lecz zawsze tylko szczypcami, dodanymi do garnituru ciężarków.

g) Po zważeniu próbki należy wstawić naczynie próbkowe, nakryte ciągle jeszcze pokrywką, do kubła, napełnionego zimną wodą lub kawałkami lodu, celem ostudzenia brzeczki piwnej, której stopniowość ma być oznaczona, i chronić je starannie od wszelkich oddziaływań zewnętrznych, a zwłaszcza od tego, aby woda chłodząca nie dostała się do naczynia próbkowego.

Gdy próbka ostygła aż do ciepłoty lokalu badania, obciera się starannie krople wody, przylegające do wewnętrznej strony pokrywki, o wewnętrzny brzeg naczynia próbkowego, odkłada pokrywkę i mięsza silnie próbkę brzeczki piwnej w naczyniu próbkowem zapomocą podziurkowanej klotewki, tak, aby i krople, przylegające do wewnętrznych ścian naczynia, zmieszały się z brzeczką i aby temperatura całej zawartości naczynia wyrównała się zupełnie.

Następnie przelewa się próbkę do szklanej baryszówki, wypłukawszy ją wprzód cząstką tej samej próbki brzeczki piwnej bez wywoływania piany.

Stopniowość oznacza się przy ścislem przestrzeganiu istniejących przepisów zapomocą urzędowego normalnego cukromierza.

h) Zapomocą znalezionych tym sposobem wielkości co do ciężaru i stopnia sacharometrowego próbki obliczają obecnie oba organa nadzorcze, oddzielnie, w wspomnianych zapiskach podręcznych wyrób zawarty w panwi, wyrażony w stopniach hektolitrowych wyciągu, przy pomocy tablic redukcyjnych, dla każdego przyrządu umyślnie sporządzonych przy sposobności cechowania, a to podług przydanej do nich instrukcyi.

Od wielkości, oznaczonej tym sposobem, należy odliczyć potrącenie, potrzebne dla poprawienia oznaczeń przyrządu ze względu na ubytki między panwią na brzeczkę a chłodnicą. Wymiar tego potrącenia ustanawia się tymczasowo jak następuje:

ocentach cowych

Stopn	iowc	ść	br	zec	zki]	Poti	'ą c	eni	e v	v pro
piwnej v					nia	.ch		st	opi	i h	ek	(olitz
CI	ukro	mie	e1:Z	a							3.77	urki
	7											2.0
	8											2.2
	9											2.5
	10											2.7
	11											2.9
	12											3.1
	13											3.3
	14.											3.5
	15											3.7
	16	i w	ie	cej								4.0

Używając tych tablic należy opuszczać ułamki stopnia cukromierza aż do 0.50 włącznie, a większe ułamki liczyć za cały stopień.

Resztę, pozostałą po tem odliczeniu, porównać należy z oznajmioną ilością stopni hektolitrowych wyciągu. Jeżeli w porównaniu z oznajmieniem okaże się nadwyżka. przenosząca 5 procent. należy spisać orzeczenie urzędowe; jeżeli zaś nadwyżka przenosi 10 procent. należy podnieść nadto zarzut przekroczenia skarbowego.

Stwierdzone i obliczone daty należy wciągnąć do rejestru badań i do zestawienia odpowiednio do napisów rubryk.

Bezpośrednio po manipulacyi urzędowej z próbką dla kontroli zwyczajnej należy przeprowadzić w ten sam sposób urzędowanie z próbką dla kontroli wyższej, wyjętą w czasie urzędowego badania warki z pojemnika 3.

i) Następnie, a w każdym razie dopiero po zupełnem opróżnieniu panwi, należy oczyścić

wia sie kurek nastrzykowy w jego położenie D i łączy go z bateryą nastrzykową. Czyszczenia należy dokonać ciepłą wodą, a jeżeli ma się do rozporządzenia parę, to następnie parą i jeszcze raz ciepłą wodą. Potem należy przepłukać przewód zimną wodą i zastąpić sito. znajdujące się w panwi, zatyczką panwiowa.

Po oczyszczeniu rury doprowadzającej próbki należy otworzyć cedzidło do chmielu, zamkniete plomba, i oczyścić jego sito, poczem zamknąć cedzidło po ponownem wstawieniu oczyszczonego sita i zaopatrzyć je na nowo ubezpieczeniem urzedowem.

Jedynie w porze, gdy zachodzi obawa mrozu, należy zaniechać zamykania cedzidła do chmielu. Odjęte części przechowuje się w tym wypadku w szufladzie stolika wagi, osłania puzdro cedzidła do chmielu kawałkiem sukna i zabezpiecza przed naruszeniem zapomocą

Następnie należy ustawić kurek kauałowy w położenie DF, założyć przynależny sztyft utwierdzający, a przełożenie korby napędowej, przerwane w położeniu pośredniem D, kontynuować po uwolnieniu sprężynowego sztyftu utwierdzającego aż do położenia pośredniego E.

Potem należy ustawić kurek nastrzykowy w jego położenie E i przepłukać stągiew ciepłą wodą. Opróżnienie stągwi do podstawionego naczynia na przedpęd należy spowodować przez reczne poruszenie rękojeści suwaka obrotowego na lewo, i to po wysunięciu zawory suwaka do góry. Celeni dalszego płukania stagwi wodą zimną należy ponownie ustawić suwak obrotowy w jego polożenie dla napełnienia. Zawartość stągwi odpuszcza się potem w sposób wyżej opisany do opróżnionego w międzyczasie naczynia na przedpęd.

Ponowne wprowadzenie regulatora czasu w ruch oraz ostatnie przełożenie korby napędowej o 90 stopni aż do jej położenia wysokiego (położenia głównego F) odbywa się przy niezmienionym położeniu czopa suwaka obrotowego, którego kanał jest skierowany i nadal ku naczyniu na przedped.

W położeniu głównem F należy nałożyć zamknięcie plombowe na drzwiczkach pojemnika, na zaworze suwaka obrotowego, na korbie napędowej wraz z regulatorem czasu i na korbie ręcznej, nasadzonej znowu na wał mimośrodu, zaś wcięcie puzdra napędowego zamknąć po-

rurę doprowadzającą próbki. W tym celu usta- czyń warzelnych i przewodów, uwiadomić należy najmniej na trzy godziny przedtem organ skarbowy, któremu poruczono bezpośredni nadzór nad browarem; do warzenia tego stosują się pod względem kontroli i badania przyrzadem kontrolno-mierniczym te same przepisy, które odnosza sie do warki oznajmionej, zaniechać jednak należy ważenia próbek i oznaczania stopniowości.

> Takich warek pustych odbyć się może ewentualnie kilka jedna po drugiej, jeżeli strona uzna to za potrzebne. Używać można do nich odpadków browarnianych, jako to kielków słodowych, pyłu słodowego, wytłoczyn lub wygotowanego chmielu i prowadzić odwar ten wszystkimi przewodami brzeczki piwnej. Ostatecznie jednak należy nadzorować i stwierdzić odpływ jego do kanalu.

> Te warki puste powinny być zapisywane w rejestrze badań tak samo, jak warki prawidłowe.

B. Dla urzedników kontroli wyższej.

1. Czynności urzędowe, które mają być przedsiebrane regularnie.

Kontrola wyższa powinna odbywać się co najmniej dwa razy na miesiąc.

Urzędnik kontroli wyższej winien przekonać się przedewszystkiem i za każdym razem, czy uczyniono zadość przepisom o ustawieniu przyrządu, i poddać nałożone zamknięcia ścisłemu badaniu.

Czas podjęcia kontroli wyższej należy obrać z reguły tak, aby urzędnik kontroli tej miał sposobność nadzorowania czynności urzędowej organów kontroli zwyczajnej i mógł w razie potrzeby działać objaśniająco i pouczająco.

Badanie próbki brzeczki piwnej, znajdującej się w naczyniu próbkowem kontroli wyższej, nie może być żadna miarą przedsiębrane w czasie odbywajacego się badania wyrobu.

Przedewszystkiem należy odjąć zamknięcie urzędowe, umieszczone na drzwiczkach pojemnika przez kontrolę wyższa, otworzyć drzwiczki te i zbadać następnie ilość brzeczki i zawartość wyciągu w próbce, znajdującej się w pojemniku, w sposób, przepisany dla kontroli zwyczajnej. Przed oznaczeniem stopniowości powinno się wymieszać dokładnie kłotewką całą zawartość naczynia próbkowego, aby wszelki osad na dnie został równomiernie rozdzielony.

Wypróżnione naczynie próbkowe należy przed wstawieniem oczyścić starannie w sposób wyżej podany i obetrzeć do sucha.

Od czasu do czasu należy naczynia te poddać gruntownemu oczyszczeniu przy użyciu środka dezynfekcyjnego (sody, antiforminy).

Po ukończeniu badania i oczyszczeniu prze-8. O pustej warce, stosowanej zwyczajnie po strzeni wewnętrznej pojemnika oraz uchodzącej do dłuższem zawieszeniu ruchu w celu czyszczenia na- niego rury odpływowej ze stagwi należy zamknąć

znowu i zabezpieczyć drzwiczki pojemnika. Nadto kroplami, należy zbadać wage i ciepłote włanej napełnia się na nowo puszki smarowidłowe. Wynik badań wraz z podaniem numeru naczynia próbkowego należy wciagnać do zapisku rewizyjnego kontroli wyższej (druku, podlegającego ścisłej rachubie). Załacznik 6, który ma być prowadzony według dołaczonego wzoru, oraz do zestawienia. Zapisek rewizyjny należy odsyłać droga służbowa jednocześnie z rejestrem badań.

> Gdyby miedzy wynikami kontroli zwyczajnej i kontroli wyższej zachodziły uderzające różnice. należy szukać ich objaśnienia i zapisać odpowiednia uwage w zapisku rewizyjnym-

> Urzednik, sprawujący kontrole wyższa, winien zapisywać spostrzeżenia poczynione przy jej wykonywaniu w swoim dzienniku i w zapisku rewizyjnym. W razie dostrzeżenia wadliwości, wymagających niezwłocznego zarzadzenia, należy w najkrótszej drodze zdać sprawe władzy przełożonej.

2. Czynności urzedowe, które maja być przedsiębrane peryodycznie.

Do urzednika kontroli wyższej należy dalej badanie przynajmniej co drugi miesiac, a w razie dłuższej przerwy w ruchu dopiero przed jego ponownem podjęciem, czy niezmieniony stan stągwi jeszcze istnieje (kontrola dokładności pomiarów); badanie to przeprowadza się w sposob następujący.

Już przy cechowaniu przyrządu kontrolnomierniczego bada sie, jaki cieżar wody przy pewnej oznaczonej temperaturze mieści w sobie stagiew, napełniona aż po sam brzeg i nakryta płytą szklaną; ciężar ten jest podany w dokumentach cechowniczych przyrzadu.

Celem skontrolowania, czy wielkość ta nie uległa zmianie, należy w położeniu głównem F (położeniu kandowem) przyrządu ustawić czop suwaka obrotowego recznie po usunięciu plomby z zawory tegoż w jego położenie końcowe, zaznaczone na puzdrze.

Następnie należy zwolna napełnić stagiew wodą po usunięciu nakrywki ochronnej tak, aby woda przelewala się. Znajdujące się ewentualnie bańki powietrzne należy wypędzie do góry przez lekkie opukiwanie stągwi i usunąć przez dolanie wody. Wystającą wodę usuwa się zapomocą płasko szlifowanej płyty szklanej, poczem przykrywa się nia stagiew, baczac na to, aby pod płyta szklana nie pozostały bańki powietrzne. Po starannem osuszeniu zewnętrznego otoczenia miejsca, gdzie przyłożono płytę, należy odpuścić napełnienie stagwi do podstawionego przedtem oczyszczonego, zupełnie suchego i odtarowanego naczynia na przedpęd. Po przeczekaniu dwóch minut, aby próbka ściekła oraz notuje temperature wody.

wody.

Te próbe wodna wykonywa sie trzy razy. Średnia zbadanych cieżarów porównuje sie, przy uwzględnieniu zmierzonej średniej temperatury. z ciężarem, stwierdzonym przy cechowaniu, a zredukowanym do poszczególnych stopni temperatury w granicach od 7 do 24 stopni Réaumura.

Jeżeli z porównania zbadanej tym sposobeni ilości wody w stągwi z ilością, stwierdzoną przy cechowaniu. okaże się różnica, wynosząca + 0.25 procent lub więcej, należy naprzód wykonać próbę tę jeszcze dwa razy, a jeżeli ponowne próby potwierdza wynik pierwszej próby, uczynić doniesienie do władzy skarbowej pierwszej instancyj, aby zarzadziła ponowne cechowanie przyrzadu kontrolnomierniczego.

Jeżeli okaże się różnica, wynosząca -0.2 procent lub więcej, należy przeprowadzić staranne i dokładne oczyszczenie stagwi i powtórzyć badanie po oczyszczeniu.

Po ukończeniu badania należy ponownie nałożyć zamknięcie urzędowe przy suwaku obrotowym. nasadzić na stągiew pokrywkę ochronna i z topatrzy ia zamknieciem plombowem.

Przy każdem drugiem badaniu stągwi według zarzadzeń powyższych i w przypadkach, oznaczonych w rozdziale II. 1. 4., maja organa kontroli wyższej zbadać dokładność pomiarów przyrządu w sposób następujacy:

Po odjeciu rury odpływowej kurka kanałowego i nasady dla umocowania węża nastrzykowego przy kurku nastrzykowym, zapomocą usunięcia odnośnych śrub przytwierdzających, i po zastapieniu ich ślepa kryza, dodaną do przyrządu, oraz po przyśrubowaniu w panw, sita napełnia się panew woda do tej wysokości, aby trzy klamry kontrolne, umieszczone przy sposobności ustawienia przyrzadu. stały pod woda.

Teraz nastawia się zwierciadło wody w panwi zapomoca odpuszczenia wody dokładnie na ostrze najwyższej klamry, poczem uskutecznia się również przez ręczne przestawienie suwaka obrotowego napełnienie stągwi i jej wypróżnienie do suchego naczynia próbkowego, starannie oczyszczonego i wprzód odtarowanego, bacząc szczególnie na to. aby suwak obrotowy zostawał przez dwie minuty tak w położeniu napełnienia, jak i w położeniu wypréznienia.

Następnie nastawia się zwierciadło wody w panwi na ostrze następnej niższej, a wkońcu na ostrze najniższej klamry kontrolnej i spuszcza za każdym razem napełnienie stągwi w powyższy sposób należy zbadać i porównać średnia tych cieżarów przy uwzglednieniu zbadanej średniej temperatury z datami, uzyskanymi przy cechowaniu. Jeżeli różnica wynosi wiecei niż + 0.5 procent, należy najprzód ponowić cała próbe, a jeżeliby wynik powtórnej próby zgadzał sie z wynikiem pierwszej, uczynić doniesienie do władzy skarbowej pierwszej instancyj, aby zarzadziła ponowne cechowanie.

Wyniki badań wyżej opisanych należy wciagnać Załącznik 7 do osobnego zapisku, założonego według dołaczonego wzoru; zapisek ten należy zamknać po upływie kampanii, lecz przechowywać go co najmniej do końca następnego roku kalendarzowego w odnośnem przedsiebiorstwie przy innych dokumentach kontrolnych.

> Wage uzyskanych próbek wraz z ich ciepłota należy uwidocznić pojedyńczo w odnośnych przedziałkach zapisku. W dzienniku urzednika kontroli wyższej ma się powtórzyć w sposób przejrzysty wszystkie daty, wykazane w zapisku, podczas gdy w zapisku rewizyjnym kontroli wyższej ma być jedynie krótko przytoczone podiecie tej czynnośc urzędowej.

> Jeżeli wskutek dłuższej przerwy w ruchu nie odbywa sie badanie dokładności pomiarów, należy uwidocznić poczatek i koniec przerwy ruchu w przedziałce tego zapisku, przeznaczonej na uwagi.

C. Przeszkody w funkcyonowaniu przyrzadu kontrolno-mierniczego do brzeczki piwnej i badania na wypadek ostatecznej potrzeby.

W razie zajścia przeszkód w funkcyonowaniu przyrzadu kontrolno-mierniczego należy przestrzegać następujących przepisów:

Przedsiebiorca browaru, a wzglednie kierownik ruchu obowiązany jest uwiadomić o kużdem zewnetrznem uszkodzeniu przyrządu lub podwaliny. wywołującem przerwę w działaniu przyrzadu kontrolno-mierniczego, na piśmie w podwójnem wygotowaniu organ skarbowy, któremu poruczono pezpośredni nadzór nad browarem, a to niezwłocznie po dostrzeżeniu uszkodzenia i z blizszem oznaczeniem tegoż.

Otrzymawszy uwiadomienie to, winien organ skarbowy zapisać na obu egzemplarzach dzień i godzine odbioru i zwrócić stronie jeden potwierdzony egzemplarz. Na podstawie tego uwładomienia ma wspomniany organ stwierdzić bezzwłocznie w obecności strony oznajmione uszkodzenie i donieść o niem wprost własciwej władzy skarbowej pierwszej instancyi na piśmie, a jezeli znajduje się w miejscu stacya telegraficzna, telegraficznie. W podobny sposób postapie nalezy, gdy sam organ nadzoru podczas obecności swojej w browarze do- do przygotowanego naczynia na próbke, wypluka-

Cieżar każdego z tych trzech napełnień stagwi i strzeże, że przyrzad kontrolno-mierniczy nie funkcyonuie prawidłowo.

> Jakość tej przeszkody należy określić w sprawozdaniu w ten sposób, aby można było wyrozumieć, jakie środki sa potrzebne dla jej uchylenia. Gdyby potrzebna była wymiana uszkodzonej cześci przyrzadu, należy te ostatnia dokładnie oznaczyć, a zarazem podać znak, którym owa część składowa jest w opisie ninicjszym zaopatrzona.

> Władza skarbowa pierwszej instancyj obowiazana jest niezwłocznie po nadejściu doniesienia o przeszkodzie wydać potrzebne w danym wypadku zarzadzenia, a w pierwszym rzedzie wysłać urzednil a kontroli wyższej do odnośnego browaru celem uchylenia przeszkody.

> Wstawianie nowych cześci przyrzadu może odbywać sie tylko przy współdziałaniu urzednika kontroli wyższej.

> Oprócz kilku wypadków szczególnych, co do których należy przestrzegać postanowień, przytoczonych osobno w punkcie 3. niniejszego rozdziału, powinno się w razie zajścia przeszkód w prawidłowem funkcyonowaniu przyrzadu oznaczać z reguły ilość wytworzonej brzeczki według wskazówek karbnika w sposób podany pod 1.

> W tveh jednak wypadkach, w których swobodny dopływ i odpływ próbek jest powstrzymany jedynie wskutek przerwy w napedzie przyrzadu, a sama dokładność pomiarów przyrządu nie doznała żadnego uszczerbku, należy pobierać próbki zapomoca recznego poruszania suwaka obrotowego według postanowień, podanych pod 2.

> 1. Badanie na wypadek ostatecznej potrzeby na podstawie oznaczenia karbnikiem.

> Przed rozpoczeciem klarowania odnośnej warki należy zamknąć zatyczką panwiową ujście rury, doprowadzającej próbki, aby zapobiedz odpływowi brzeczki przez kurek kanałowy.

> Wytworzoną brzeczke piwną ma się oznaczyć w ten sposób, iż przeprowadza się tymczasowe badanie karbnikiem, zarządzone pod lit. A. punkt 7, lit. d. oraz oznacza się stopniowość brzeczki. Na podstawie przepisanego wykazu co do oznaczeń karbnikiem należy stwierdzić z przeciętnej wysokości dat, wpisanych w czasie prawidłowego funkcyonowania przyrządu kontrolno-mierniczego, jakie napełnienie panwi odpowiada zbadanemu oznacze-

> Pobranie próby dla oznaczenia stopni ma nastapić bezpośrednio po zbadaniu wskazań karbnika w ton sposób, że bierze się zapomocą czerpaka na długiem stylisku najmniej trzy pełne czerpaki z rozmaitych warstw zawartości panwi (z dna, ze środka i z górnej powierzchni) i wlewa przez lejek sitowy

nego wprzód brzeczką dotyczącej warki. Napełnione Manipulacye przy zamknięciach I i III mogą naczynie należy niezwłocznie zamknać pokrywka, być przedsiębrane przez organa kontroli zwyczajnej.

Gdyby do ustalenia ilości nie było dostatecznego zasobu dat z poprzednich badań prowizorycznych, należy podać stwierdzone oznaczenie karbnikiem bezzwłocznie do wiadomości c. k. Komisyi dla ustawiania przyrządów kontroluo-mierniczych w Wiedniu celem wyrachowania i wskazania wyrobionei ilości.

2. Pobieranie próbki przez ręczne po-

ruszenie suwaka obrotowego.

Oznaczony wyżej sposób pobierania próbek można przeprowadzić ze względu na konstrukcyę przyrządu tylko pod warunkiem, iż suwak obrotowy da się poruszać ręcznie, i że utwierdzone automatycznie położenie kurka kanałowego zezwala na swobodny dopływ i odpływ próbek.

Wśród warunków normalnych nie zachodzą oba te wymogi równocześnie, skutkiem czego omawiane badanie na wypadek ostatecznej potrzeby może mieć zastosowanie tylko w przypadkach, wspomnianych w punkcie 3, β i γ , zaraz po zajściu przerwy. Ręczne poruszenie suwaka obrotowego jest możliwe bez dalszych trudności tylko w położeniu pośredniem E i w położeniu głównem F przyrządu; we wszystkich innych położeniach należy wyłączyć zamknięcie suwaka obrotowego przy zachowaniu warunków, przepisanych w punkcie 3 a.

Przed przeprowadzeniem badania na wypadek ostatecznej potrzeby należy ustawić kurek kanalowy oraz kurek nastrzykowy w położenie A, ustalić je w tem położeniu sztyftem utwierdzającym i poddać pod zamknięcie kontroli zwyczajnej. Badanie na wypadek ostatecznej potrzeby przeprowadza się

w sposób następujący:

Naczynie na przedpęd stawia się na konsoli, poczem ustawia się suwak obrotowy przy podniesionej zaworze w położenie, odpowiadające napełnieniu i pozostawia w położeniu tem przez jedną całą minutę, następnie zaś przesuwa się rękojeść suwaka obrotowego na lewo aż do oporka. W położeniu tem ma suwak obrotowy pozostać przez jedną minutę. Po usunięciu pełnego naczynia na przedpęd ustawia się w jego miejsce odtarowane naczynie na próbkę dla kontroli zwyczajnej i, jak wyżej opisano, uskutecznia się drugie napełnienie i wypróżnienie stągwi. Otrzymaną w ten sposób próbkę należy wziąć za podstawę do dalszego postępowania w celach zbadania urzędowego.

Pobranie próbki dla kontroli wyższej odpada w tym przypadku.

3. W razie przerwy w funkcyonowaniu zamkniecia zewnętrznego.

a) Postanowienia ogólne.

Manipulacye przy zamknięciach II i IV są zastrzeżone wyłacznie dla urzędnika kontroli wyższej. Manipulacye przy zamknięciach I i III mogą być przedsiębrane przez organa kontroli zwyczajnej, jezeli automatyczne uwolnienie urządzenia do zamykania panwi, a względnie suwaka obrotowego nie może nastąpić w czasie właściwym wskutek uszkodzenia odnośnego przewodu zewnętrznego albo mechanizmu napędowego przy przyrządzie.

Na czas trwania przerwy ma w miejsce zamknięcia, funkcyonującego automatycznie, wejść w użycie zamknięcie płombowe.

Manipulacyę należy przeprowadzić w sposób następujący:

Przy zamknięciu l. Wodzidło sworzenia zapadkowego, umieszczone przy urządzeniu do zamykania panwi albo przy jednej z jego części składowych, złączonych z niem trwale, należy usunąć po odjęciu zamknięcia plombowego kontroli wyższej i wydobyć sworzeń zapadkowy z obrębu miejsca zaczepienia. W jaki sposób ma to odbyć się, należy stwierdzić z protokołu oględzin odnośnego przedsiębiorstwa.

Przy zamknięciu III. Manipulacya ma odbyć się w podobny sposób, jak przy zamknięciu I, z tą tylko różnicą, iż należy odjąć kryzę 61, przyśrubowaną do suwaka obrotowego, po usunięciu zamknięcia plombowego i cofnąć następnie sworzeń zapadkowy.

b) Szczególne wypadki przerw.

- z) Jeżeli automatyczne utwierdzenie zamknięcia II w czasie przestawiania przyrządu z położenia głównego F w położenie główne A nie będzie z jakiegokolwiek powodu uchylone, należy zaraz zaopatrzyć ujście rury doprowadzającej próbkę zatyczką panwiową i przeprowadzić urzędowe badanie wyrobu przy przestrzeganiu procederu, zarządzonego w punkcie 1. niniejszego rozdziału;
- 3) w razie przerwy w działaniu mechanizmu napędowego, zaszłej w czasie badania urzędowego, należy wyłączyć zamknięcie III i kontynuować badanie według punktu 2. niniejszego rozdziału;
- 7) jeżeli zaniedbano przestawić kurek kanałowy, będący w położeniu pośredniem D, do DF, uniemożliwione jest przełożenie korby napędowej aż do położenia F wskutek ponownego automatycznego zaczepienia zamknięcia II. Płukanie należy przeprowadzić w sposób przepisany, a badanie urzędowe wyrobu następnych warek uskuteczniać aż do chwili uchylenia przerwy przez urzędnika kontroli wyższej według punktu 2. niniejszego rozdziału.

Biliúski whr.


Dodatek.

Przepis co do plombowania.

Przyrząd Waldek & Wagner.

		a) Zamknięcie plombowe kontroli zwyczajnej należy po	łożyć:	
2. , regulatora czasu 1 3. , zaworze suwaka obrotowego 1 4. , prawej zawiasie drzwiczek pojemnika na naczynie próbkowe 1 5. , cedzidle do chmieln 1 Suma 5 **Di Zamknięcie płombowe kontroli wyższej należy położyć:** 1. Na 4 śrubach fundamentu 2 2. , 2 , przytwierdzających puzdro napędowe 2 3. , 4 , wsporuik suwaka obrotowego 2 4. , 4 , pokrywkę otworu ręcznego 1 5. , 6 , nasady 1 6. , 4 , puzdra mimośrodu 1 7. , 4 , tarcze zamykającą regulatora czasu 1 8. , 4 , kapturek ochronny przy suwaku obrotowym 1 9. , 4 , kurku kanalowym 1 10. , 4 , kurku kanalowym 1 11. , platku kapuzy nakrywającej siągiew 1 12. , 2 śrubach utwierdzających lożysko walu mimośrodu 1 13. , przegubie drajka korby 1 14. , klinie, lączącym tarczę z wcięciem z walem mimośrodu 1 15. , lowej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 16. , górnę kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. , 2 kryzach cedzidla do chmielu 2 3 , kurka kanalowego 1 5 , kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zam-kniecia II 5 4 , kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zam-kniecia II 5 4 , kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zam-kniecia II 5 4 , kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zam-kniecia II 5 4 , kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zam-kniecia II 5 4 , kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zam-kniecia II 5				Ilość plomb
2. , regulatora czasu 1 3. , zaworze suwaka obrotowego 1 4. , prawej zawiasie drzwiczek pojemnika na naczynie próbkowe 1 5. , cedzidle do chmieln 1 Suma 5 **D Zamknięcie plombowe kontroli wyższej należy położyć:** 1. Na 4 śrubach fundamentu 2 2. , 2	1.	Na korbie wału mimośrodu		. 1
4. " prawej zawiasie drzwiczek pojemnika na naczynie próbkowe 1 5. " cedzidłe do chmieln 1 Suma 5 **Di Zamknięcie płombowe kontroli wyższej należy położyć:** 1. Na 4 śrubach fundamentu 2 2. " 2 " przytwierdzających puzdro napędowe 2 3. " 4 " " wspornik suwaka obrotowego 2 4. " 4 " " " pokrywkę otworu ręcznego 1 5. " 6 " " nasady 1 6. " 4 " " " puzdra mimośrodu 1 7. " 4 " tarczę zamykającą regulatora czasu 1 8. " 4 " apturek ochronny przy suwaku obrotowym 1 9. " 4 " " kurku kanabowym 1 10. " 4 " " kurku kanuży nakrywającej stągiew 1 11. " platku kapuzy nakrywającej stągiew 1 12. " 2 śrubach utwierdzających lożysko wału mimośrodu 1 13. " przegubie drążka korby 1 14. " klinie, lączącym tarczę z wcięciem z walem mimośrodu 1 15. " lewej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 16. " górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. " 2 kryzach cedzidła do chmielu 2 2 kryzach cedzidła od przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 1 22. " kurka kanalowego 2 3. " kurkiem nastrzykowym i wspornikiem 1 22. " kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego 1 23. " srubie holenderskiej wodzidła zamknięcia 1 3. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2.	" regulatora czasu		. 1
b) Zamknięcie płombowe kontroli wyższej należy położyć: 1. Na 4 śrubach fundamentu 2, 2 przytwierdzających puzdro napędowe 2 3. 4 wyspornik suwaka obrotowego 2 4. 4 wyspornik suwaka obrotowego 1 5. 6 wyspornik suwaka obrotowego 1 6. 4 wyspornik suwaka obrotowego 1 6. 4 wyspornik suwaka obrotowego 1 7. 4 wyspornik suwaka obrotowego 1 8. 5 wyspornik suwaka obrotowego 1 8. 6 wyspornik suwaka obrotowego 1 8. 7 wyspornik suwaka obrotowego 1 8. 8 wyspornik suwaka obrotowego 1 8. 9 wyspornik suwaka obrotowego 1 9 wyspornik suwaka obrotowego 1 10 wyspornik suwaka obrotowego 1 12 wyspornik suwaka obrotowego 1 13 wyspornik suwaka kanalowego 1 14 wyspornik suwaka kanalowego 1 15 wyspornik suwaka kanalowego 1 16 wyspornik suwaka kanalowego 1 17 wyspornik suwaka kanalowego 1 18 wyspornik suwaka kanalowego 1 19 wyspornik suwaka kanalowego 1 20 wyspornik suwaka kanalowego 1 21 wyspornik suwaka obrotowego 1 22 wyspornik suwaka obrotowego 1 23 wyspornik suwaka obrotowego 1 24 wyspornik suwaka obrotowego 1 25 wyspornik suwaka obrotowego 1 26 wyspornik suwaka obrotowego 1 27 wyspornik suwaka obrotowego 1 28 wyspornik suwaka obrotowego 1 29 wyspornik suwaka obrotowego 1 20 wyspornik suwaka obrotowego 1 21 wyspornik suwaka obrotowego 1 22 wyspornik suwaka obrotowego 1 23 wyspornik suwaka obrotowego 1 24 wyspornik suwaka obrotowego 1 25 wyspornik suwaka obrotowego 1 26 wyspornik suwaka obrotowego 1 27 wyspornik suwaka obrotowego 1 28 wyspornik suwaka obrotowego 1 29 wyspornik suwaka obrotowego 1 20 wyspornik suwaka obrotowego 1 20 wyspornik suwaka obrotowego 1 21 wyspornik suwaka obrotowego 1 22 wyspornik suwaka obrotowego 1 23 wyspornik suwaka obrotowego 1 24 wyspornik suwaka obrotowego 1 25 wyspornik suwaka obrotowego 1 26 wyspornik suwaka obrotowego 1 27 wyspornik suwaka obrotowego 1 28 wyspornik suwaka obrotowego 1 29 wyspornim suwaka obrotowego 1 20 wyspornik suwaka obrotowego 2 20 wysporn		"zaworze suwaka obrotowego		1
b) Zamknięcie plombowe kontroli wyższej należy polożyć: 1. Na 4 śrubach fundamentu 2 2. , 2 przytwierdzających puzdro napędowe 2 3. , 4 , , wsporuik suwaka obrotowego 2 4. , 4 , pokrywkę otworu ręcznego 1 5. , 6 , nasady 1 6. , 4 , puzdra mimośrodu 1 7. , 4 , neczę zamykającą regulatora czasu 1 8. , 4 , kapturek ochronny przy suwaku obrotowym 1 9. , 4 , kapturek ochronny przy suwaku obrotowym 1 10. , 4 , kurku kanalowym 1 11. , platku kapuzy nakrywającej stągiew 1 12. , 2 srubach utwierdzających lożysko walu mimośrodu 1 13. , przegubie drążka korby 1 14. , klinie, lączącym tarczę z wcięciem z walem mimośrodu 1 15. , lewej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 16. , górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. , 2 kryzach cedzidla do chmielu 2 18. , 2 kurka kanalowego 2 19. , 2 śrubach, przytwierdzających przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 1 20. , kryzie lączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem 1 21. , kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego 1 22. , wodzidlowej zamknięcia II 1 23. , strubie holenderskiej wodzidla zamknięcia I 1 24. , m m III 1 25. , kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zam-knięcia II		" prawej zawiasie drzwiczek pojemnika na naczynie próbkowe		. 1
b) Zamknięcie plombowe kontroli wyższej należy położyć: 1. Na 4 śrubach fundamentu	5.	" cedzidle do chmielu		. 1
1 Na 4 śrubach fundamentu 2 2, 2 przytwierdzających puzdro napędowe 3, 4 m wspornik suwaka obrotowego 4, 4 m pokrywkę otworu ręcznego 1 5, 6 m pokrywkę otworu ręcznego 1 6, 4 m puzdra mimośrodu 1 7, 4 m tarczę zamykającą regulatora czasu 1 8, 4 m puzdra mimośrodu 1 10, 4 m kurku kanalowym 1 10, m kurku kapuzy nakrywającej stągiew 1 2, płatku kapuzy nakrywającej stągiew 1 2, zrubach utwierdzających lożysko walu mimośrodu 1 3, przegubie drążka korby 1 4, klinie, łączącym tarczę z wcięciem z walem mimośrodu 1 5, lowej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 6, górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 7, z kryzach cedzidla do chmielu 2 18, 2 m kurka kanalowego 2 2 srubach, przytwierdzających przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 2 2, kryzach cedzidla do chmielu 2 3, kryzie lączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem 2 4, m kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego 1 2 2, wodzidlowej zamknięcia II 3, kapturku ochromym sprężyny spiraluej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zamknięcia II 4 5, kapturku ochromym sprężyny spiraluej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zamknięcia II 4 5, kapturku ochromym sprężyny spiraluej przy dolnym sworzeniu wodzidlowym zamknięcia II			Suma	ā
2		b) Zamknięcie płombowe kontroli wyższej należy poło	żyć:	
3. "4 " " " wspornik stwaka obrotowego	1.	Na 4 śrubach fundamentu		. 2
3. " 4 " " " wspornik suwaka obrotowego	2.	, 2 , przytwierdzających puzdro napędowe		. 2
5. " 6. " " " " " " " " " " " " " " " " "		" 4 " wspornik suwaka obrotowego		
6. " 4 " " " " " " puzdra mimośrodu	4.			
7. " 4 " " tarczę zamykającą regulatora czasu 1 8. " 4 " kapturek ochronny przy suwaku obrotowym 1 9. " 4 " " kurku kanałowym 1 10. " 4 " " kurku nastrzykowym 1 11. " platku kapuzy nakrywającej słągiew 1 12. " 2 śrubach utwierdzejących lożysko wału mimośrodu 1 13. " przegubie drążka korby 1 14. " klinie, lączącym tarczę z wcięciem z walem mimośrodu 1 15. " lowej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 16. " górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. " 2 kryzach cedzidła do chmielu 2 18. " 2 " kurka kanałowego 2 19. " 2 śrubach, przytwierdzających przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 1 20. " kryzie lączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem 1 21. " " kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego 1 22. " wodzidłowej zamknięcia II 1 23. " " " III 1 25. " kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidłowym zamknięcia II 1				
8. " 4 " kapturek ochronny przy suwaku obrotowym 1 9. " 4 " " kurku kanalowym 1 10. " 4 " " " kurku nastrzykowym 1 11. " płatku kapuzy nakrywającej stągiew 1 12. " 2 śrubach utwierdzających lożysko wału mimośrodu 1 13. " przegubie drążka korby 1 14. " klinie, lączącym tarczę z wcięciem z walem mimośrodu 1 15. " lewej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 16. " górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. " 2 kryzach cedzidła do chmielu 2 18. " 2 " kurka kanalowego 2 19. " 2 śrubach, przytwierdzających przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 2 20. " kryzie lączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem 1 21. " " kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego 1 22. " wodzidłowej zamknięcia III 1 23. " śrubie holenderskiej wodzidła zamknięcia I 1 24. " " " " " III 1 25. " kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidłowym zamknięcia II 1				
9. " 4 . " " " " kurku kanałowym . 1 10. " 4 . " " " " kurku nastrzykowym . 1 11. " płatku kapuzy nakrywającej stągiew				
10. " 4 " " " " " kurku nastrzykowym 1 11. " platku kapuzy nakrywającej stągiew 1 12. " 2 śrubach utwierdzających lożysko walu mimośrodu 1 13. " przegubie drążka korby 1 14. " klinic, lączącym tarczę z wcięciem z walem mimośrodu 1 15. " lewej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 16. " górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. " 2 kryzach cedzidła do chmielu 2 18. " 2 " kurka kanalowego 2 19. " 2 śrubach, przytwierdzających przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 2 20. " kryzie lączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem 1 21. " " kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego 1 22. " wodzidłowej zamknięcia III 1 23. " śrubie holenderskiej wodzidła zamknięcia I 1 24. " " " III 1 25. " kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidłowym zamknięcia II 1 25. " kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidłowym zamknięcia II 1 25. " kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidłowym zamknięcia II 1				
11. "platku kapuzy nakrywającej stągiew				
12. " 2 śrubach utwierdzających łożysko wału mimośrodu 1 13. " przegubie drążka korby 1 14. " klinie, łączącym tarczę z wcięciem z walem mimośrodu 1 15. " lewej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 16. " górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. " 2 kryzach cedzidła do chmielu 2 18. " 2 " kurka kanalowego 2 19. " 2 śrubach, przytwierdzających przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 2 20. " kryzie łączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem 1 21. " " kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego 1 22. " wodzidłowej zamknięcia III 1 23. " śrubie holenderskiej wodzidła zamknięcia I 1 24. " " " " " " " " III 1 25. " kapturku ochronnym sprężyny spiraluej przy dolnym sworzeniu wodzidłowym zamknięcia II 1 25. " kapturku ochronnym sprężyny spiraluej przy dolnym sworzeniu wodzidłowym zamknięcia II 1 25. " kapturku ochronnym sprężyny spiraluej przy dolnym sworzeniu wodzidłowym zamknięcia II 1				
13. " przegubie drążka korby				
14. "klinie, lączącym tarczę z wcięciem z walem mimośrodu 1 15. "lewej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 16. "górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. "2 kryzach cedzidła do chmielu 2 18. "2 "kurka kanalowego 2 19. "2 śrubach, przytwierdzających przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 2 20. "kryzie lączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem 1 21. ""kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego 1 22. "wodzidłowej zamknięcia III 1 23. "śrubie holenderskiej wodzidła zamknięcia I 1 24. """"""""""""""""""""""""""""""""""""				
15. "lewej zawiasie drzwi pojemnika na naczynie próbkowe 1 16. "górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. "2 kryzach cedzidła do chmielu 2 18. "2 "kurka kanalowego 2 19. "2 śrubach, przytwierdzających przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 2 20. "kryzie lączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem 1 21. ""kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego 1 22. "wodzidłowej zamknięcia III 1 23. "śrubie holenderskiej wodzidła zamknięcia I 1 24. """"""""""""""""""""""""""""""""""""				
16. "górnej kryzie pojemnika na naczynie próbkowe 1 17. " 2 kryzach cedzidła do chmielu 2 18. " 2 " kurka kanalowego				
17. " 2 kryzach cedzidła do chmielu				
18. " 2 " kurka kanalowego		2 kryzach cedzidła do chmielu		2
19. " 2 srubach, przytwierdzających przewód między kurkiem kanalowym i nastrzykowym 1 20. " kryzie lączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem				2
20. "kryzie lączącej między odpływem kurka kanalowego i pojemnikiem				
21. " " " kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotowego . 1 22. " " wodzidłowej zamknięcia III				
23. "śrubie holenderskiej wodzidła zamknięcia I	21.	" " kurkiem nastrzykowym i wspornikiem suwaka obrotov	rego	. 1
23. "śrubie holenderskiej wodzidła zamknięcia I	22.	" wodzidłowej zamknięcia III		. 1
25. "kapturku ochronnym sprężyny spiralnej przy dolnym sworzeniu wodzidłowym zam-knięcia II		" śrubie holenderskiej wodzidła zamknięcia I		1
knięcia II		n n n n III		1
Suma, 30	25.		rym zam	1
			Suma .	. 30

dalej zarządzone w danym wypadku i przytoczone w protokole oględzin zamknięcia przy urządzeniu do zamykania panwi i przy przewodzie zamknięcia I.



Zafacznik 1

(the regarded	1 112 21).
Kraj:	Nadzór straży skarbowej:
Okrąg skarbowy:	Oddział straży skarbowej:
BrowarKampania	1
Rejestr badań Nr.	(Nr. bieżący)
kontroli zwy	vezajnej .

do

panwi Nr. zaopatrzonej przyrzadem kontrolno-mierniczym do brzeczki piwnej Nr.

7:

Zamkniecie miesieczne.

Wyrób zbadany	Stopnie hektolitrowe wyciągu	Oznaczenie liczydła	Nr.
w miesiącu		na początku) miesiąca	
razem		Wykonane przestawienia	llość
		z nich przypada na: zbadane warki	

Parafowany w . . . arkuszach. Druk podległy ścisłej rachubie

Wielki koncept.

Podpis:

2		Cl	ıwila				-01	n pra	daniem		Cliezar brutto	em	€n.=	Badaı	nie cięża	ırıı
		org	yb yc ia : mow dzoru	W tym czasie znajduje się	Bol na po		Iznaj mem 110se s opri Tekto Litrowych	Godzina i minuta przestawie na przy- rządu kontrolno-mierależyco w po- łożenie kontrolne	Oznavzynie liezydła przyd badaniem	nac	zamyl zynia p	róbko- troli	yn k brdania irawac iryeziogo, oznaczeji karbaika w mili- ne rach	tara	ciężar brutto	eležar nello proliki brz szki piwnej
	5 25 Cy	do b	rowaru	proces warzenia w stadyum			ion ilose	aminia p kontrolio kontroli	mie liezydł	er	wyższ wy- jętego	wsta- wione- go na-	yn k badının ir oznaczel ne rach	nacz próbko	syn ia owego	eležar no brz czł
	Numer bležacy	dzień	godzina i minata	0	data	nu- mer				Nimer		powrot do nnika	= !	11 8	li zwycza gramach	
	1	2	3	4	ă	- 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			•													
						The state of the s								+		

ļ.						-		1			1			
	()znacze)	uie stop	ni	trowych wyciągu, podstawie tablic	Potr	ącenie	odliezeniu	oznajmie-	iwa, prey- podstawie	skońeżeniu		organon	
	Numer normalnego cukro- mlerza	Bezpośrednie odczytanie na rurce	Temperatura probki w º B.	Rzeczywista zawartość wy- ciągu według tablicy IR	Hośe stopni hektalitrowych wyciągu, obliczonych na podstawie tablic przygadu	0 0	Roge w stopniach hokto- litrowych wyciąga	llość wyrobu po odliezwiu potrącenia	o- yeh	Podatek od p pisany na	Oznaczenie liczydła po sk badania	Uwaga	Gedzina i minuta odejšela organou skurbovych-	Podpis
	17	18	19	50	21	92	23	24	25	20 5	27 28	29	30	31
				-										
			-											
							- 7							
								3						
												15174		

	Zali	įez	ni	k	2	
(1)0	r071	laio	hn	H	1	15

Kraj:	Browar:
Okrąg skarbowy:	Przyrząd kontrolno-mierniczy Nr

Zestawienie wyników badań

kontroli zwyczajnej i kontroli wyższej


		Pı	róbka kon	troli zwycz	ajnej		Prób	ka kontroli	i wyższej		neli
rolety	Ozna- czenie	Dzień ba-	(Sę ż ar	Rzeczy- wista za-	Stopnie hekto- litrowe-	Dzień ba-	ha- Przez organa wista za-		Stopuie hekto- litrowe	kóz ica w stopunel nektolitrowych	
Numer holety	liczydla	dania	netto	wartość wyciągn	(punkt 4. obliczenia)	dania	kontroli wyższej	kontroli zwy- czajnej	wartosć wyciągu	(punkt 4. obliczenia)	Różnica nektoli
				-							

Załącznik 3	;
(do rozdziału III	A).

Kraj:	Browar:
Okrag skarbowy:	

Zapisek co do tabliczek konserwujących.

Numer Numer Dzień poświad- lość kon- naczynia wło. organa Dzień zdatu pr	Uwaga bliczenie zy końci
Dzień poświad- czenia roko- czenia roko- poświad- czenia rokon- próbko- mierni- mierni- probko- próbko- probko	zy końci
czenia mierni- konia kontroli kontroli do n	(anning)
	riesi ą ca)



	Załącznik 4	
	(do rozdziału III A).	
Kraj:		
Okrąg skarbowy:		
	Nr. zeszytu	
Browar		

Zapisek podręczny.

Kampania 19 . .

Przyrząd kontrolno-mierniczy Nr	Panew Nr
Oznaczenie liczydła:	
Naczynie próbkowe Nr kontroli wyższej	Brutto g tara g
Badanie prowizoryczne, odczytano na karbniku:	mm
Nr. bolety: zgłoszono hektolitrów o stopniach cu 5% różnica wolna c	akromierza = stopniom hektolitrowym wyciągu od podatku = " " " "
	razem stopni hektolitrowych wyciągu
Badanie próbki ko	ntroli zwyczajnej:
Naczynie próbkowe: Oznaczenie stopni:	
$egin{array}{lll} { m Tara} & \ldots & g & { m Odczytanie} & \ldots & { m Srutto} & \ldots & g & { m Poprawka} & & \ldots & { m Poprawka$	
netto y	Temperatura: ° R.
Redukcya na 14° R	·
Istotna zawartość wyciągu	⁰ / ₀
Oblica	zenje.
1. Objętość próbki:	4. Stopnie hektolitrowe wyciągu: ,
Tablica I – Ciężar próbki	flość hektolitrów Zawartość ekstraktu
	$\cdots \times \cdots \times \cdots =$
=	= stopni hektolitrowych
· · · · · · · · · = · · · · · · · · · ·	
1000	
2. Liczba stosunkowa:	
Objętość próbki skrócona	okrągło stopni hektolitrowych.
na 3 dziesiętne w celu interpolacyi = l Liczba stosunkowa dla l =	5. Potrącenie:
$, , , l = \dots $	Ilość stopni hektolitrowych Procent potrącenia
Różnica =	· · · · · × · · · · · =
· × · = · · ·	=
Stosunek dIa $l = .$	
do tego	
od tego	= stopni hektolitrowych.
Suma	100
Różnica Obliczona liczba stosunkowa =	6. Zbadane stopnie hektolitrowe
3. Objętość zawartości panwi:	2. 1
Objętość próbki Liczba stosunkowa	policzalny produkt stopni hektolitrowych wobec
=	Przekroczenie stopni hektolitrowych
	przypadający od tego podatek piwny K h
· · · · · · · · = · · · · · · · · · · ·	A STATE OF THE STA
100	HATELEN VEHICLE AND A STATE OF THE STATE OF
okrągło hl.	

Gzęść CIII. — 244. Rozporządzenie ministerstwa skarbu z cinia 12. grudna 1919.						
Załącznik	5					
(do rozdziału I	H A).					
Kraj:	Nadzór straży skarbowej:					
Okrąg skarbowy:	Oddział straży skarbowej:					
Rejes	lr•					
co do odczytywań milimetrycznych na karbnik	cu i odpowiadających im objętości panwi					
dla browaru:						

cyi	Warka c	odbyla się			7	awartość stopni:						
Nr. pozycyi	dnia	do bolety Nr.	Odczytaniu na karbniku w milimetrach							-		
							-					
			odpo	wiada w		unktu 3 ektolitra			vartość	panwi		
		100										
						- 1			+			
	Cart											
	17:31											

	Zaľacznik 6 (do rozdziału III B).
Kraj:	
Okrąg skarbowy:	. Oddział straży skarbowej:
Browar	
	Kampania 19
Miesiąc	
Rejes	str rewizyjny
k	ontroli wyższej.
	użyciuprzyrządów kontrolno-mierniczych
	użyciuprzyrządów kontrolno-mierniczych ki piwnej, a mianowicie:
do brzeczł	ki piwnej, a mianowicie:
do brzeczl do pan w i Nr	
do brzeczł	ki piwnej, a mianowicie:


Parafowany w . . . arkuszach. Druk podległy ścisłej rachubie.

Wielki koncept.

(Polnisch.)

Stan melut wedning wed	Chwila przyh yc ia		Stan ruchu	Nu- mer liczy-			Badanie	ciężar	าเ	()znaczei	nie stop		rowych na pod-
			w chwili	konti	rządu roluo-	пасх	ynia pro	óbko-	Gigrar netto probki w grannach	Numer cukromierza	Berpostednie odczy- tanie na rurce	Temp ratura próbki w 0 R.	Rzeczywista zuwartośc wyciegu według ta- blicy III	Wyciągu obliczona na pod- strawie teblic przywach
			3		4	5	6	7		-				
					mi				(A) E					
			7	5										
					446		1							

tro	li w y 2 s	zej					
	llosé w stopniach hektolitrowych wy- ciągu	flosé wyrobu po odliczeniu potrącenia w stopniach hektolitrowych wyciągu	Numer bolety tej warki, z której pochodzi probka badana	Wszystkie inne wykonane czyaności urzędowe i poczynione spostrzeżenia	Godzina i minuta odejšcia	Podpis	
	Hos	Ilo		- 10 10	urzędnika kontroli wyższej		
14	15	16	17	18	19	20	
		1					




 $\frac{\textbf{Zafacznik 7}}{(\text{do rozdziału III }B)}.$


Zapisek


Kampania


Dzień	Oznaczenie podjętej czymości urzędowej	Ciężar poszczególnych probek				
podjęcia czynności urzędowej		brutto	tara	netto	Temperatura próbek	Przeciętny ciężar netto
1	2	3	4	5	6	7
			,			
			*			
	and the Lobert					
		W 34-11				
	an aged of sectors of	To Lot			77 Str 24	
						*
		100				and the second
4700	j		i			
	(
- 10	*					
					11.9	
100	A American III					
	A CONTRACTOR				1 4 4	
	MANAGE MANAGEMENT	7 16 6				
		-1.				
			11			
				7000	THE RES	
					La contraction	


1	Przecięlna temperatura	dzonego przy cechowaniu (odpowiednie wartości tablic)	Absolutna różnica między ciężarami podanymi pod 7 i 9		Uwaga	Podpis urzędnika kontroli wyższej
-	8	9	10	11	12	13
-						
	1					
			7			
-						




















Przekrój pionowy przez puzdro napędowe i puzdro mimośrodu.




Przekrój pionowy przez puzdro mimośrodu.






Skombinowany kurek kanałowy i nastrzykowy.



Część CIII. — 244. Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 22. grudnia 1910. Regulator czasu M. Ryc. XXV. 0



Cedzidło do chmielu.



